

تحسين خواص المواد

د. أحمد علي بصرى

ولا يكتمل الحديث عن أساليب تحسين خصائص المواد دون التعريف بأنواعها المختلفة المتوفرة في وقتنا الحاضر، علماً بأن المجال ما زال واسعاً لتطوير مواد جديدة ذات خصائص متعددة. وعموماً تصنف المواد حسب خصائصها الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية إلى عدة أنواع منها مثلاً : -

الفلزات



إليها لزيادة الصلابة، ويتم هذه المعالجة عبر الآيتين هما: التصليد بالتزمين (Aging) والتصليد بالترسيب، ويمكن أن تكون هاتين الآيتين متتابعتين، فعلى سبيل المثال تقدر قوة الشد لإحدى سباكة الالミニوم بعد التصليد بالترسيب بـ ٢٨٠ ميقاً باسكال (وحدة قياس قوة الشد للمواد)، بينما تصبح بعد التصليد بالتزمين ٣٥٠ ميقاً باسكال.

* التشكيل على البارد: ويتم عند درجة الحرارة العادية، وذلك باستخدام قوة خارجية أكبر من قوة مقاومة السبيكة ذاتها، مثل عمليات سحب الصفائح المعدنية، وينتزع عن هذه العملية فقدان السبيكة لليونتها، ويمكن تفادي ذلك بالتسخين عند درجة حرارة مرتفعة.

* التصليد بالترسيب: ويشمل عملية صهر السبيكة عند درجات حرارة مرتفعة، ومن ثم التبريد المفاجئ، وعادة ما يتبع

المستخدمة تجارياً توجد في صورة سباكة، بإستثناء أسلاك الموصلات الكهربائية المصنوعة من النحاس النقى أو الألミニوم .

تأخذ السباكة - عادة - اسم الفلز الموجود بنسبة كبيرة، مثل سبيكة الذهب، كما تسمى سبيكة ثنائية عند احتوائها على عنصرين، أو سبيكة ثلاثية عند احتوائها على ثلاثة عناصر، وتختلف خصائص السبيكة باختلاف نسبة إضافة هذه العناصر إلى بعضها، وقد تأخذ السباكة أشكالاً مختلفة من ناحية التجانس بين العناصر المكونة لها، وذوبانية العناصر في بعضها.

• طرق تحسين خواص السباكة

هناك ثلاثة طرق رئيسة لتحسين خصائص السباكة وهي :

* المعالجة الحرارية: وفيها يتم تسخين السبيكة إلى درجات حرارة معينة، ثم تبرد بمعدل محدد، وهي من أهم أساليب معالجة السباكة غير الحديدية التي يلجأ

تعد الفلزات أقدم المواد التي إكتشفها الإنسان، حيث أكتشف الذهب في القرن التاسع قبل الميلاد، واستخدمه قدماء المصريين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ثم أكتشف النحاس، وقد استخدمه أيضاً دماء المصريين، وتوالت الإكتشافات حتى هد قريب لتشكل قائمة من الفلزات .

تستخرج الفلزات من باطن الأرض لي شكل مواد خام، في صورة أكاسيد، كبريتيدات أو كربونات أو غيرها، وتبقى واد الخام غير قابلة للاستخدام لإفتقارها لفلزات منها، وبعد ذلك يتم تحسين خصائصها بر عدة طرق، منها تصنيع السباكة.

تم عملية تصنيع السباكة بخلط نصرين أو أكثر بهدف الحصول على مادة بائية ذات خصائص ميكانيكية (مثل مقاومة شد، والصلادة وغيرها)، بحيث تتفوق صائزها على خصائص أي من العناصر المكونة لها، وذلك بتصهر العناصر مع بعضها. في الوقت الراهن فإن جميع الفلزات

الباريوم والكادميوم ، وبعض الراتنجات الإيبوكسيـة . وكذلك المواد الملائة التي تستخدم لتخفيض تكلفة المنتج النهائي ، وتحسين الخصائص الميكانيكية للمواد البوليميرية ، ومنها المواد المعدنية الطبيعية ، مثل الغرافيت ، والمواد العضوية الطبيعية ، مثل دقيق الخشب ، والمواد العضوية التركيـبة ، مثل الألياف النايلون .

* مواد الإخضاب (Pigments) والصبغات (Dyes) : وهي تؤثر على الألوان المطلوبة للمنتج النهائي ، وتتميز الصبغات عن مواد الإخضاب بقابليتها للذوبان في السوائل ، ومن أمثلة مواد الإخضاب ثاني أكسيد التيتانيوم ومركبات الكادميوم ، ويتم اختيار أي من مواد الإخضاب أو الصبغات باستنادـاً على الاحتياجـات التالية : -

- توافق اللون والبصر وذلك حسب تدرج اللون وشفافيته وصفائه أو لمعانه وقوته جاذبيـة .
- الثبات الحراري ، وهذا يتعلـق بدرجة حرارة تشكـيل الجسم الملون سواء بالإخضاب أم بالصبـغـات .
- المـجرـة أو قـوـة الإـسـتـزـاف ، والـتي يـتـم خـالـلـها نـزـوحـ اللـونـ إـلـىـ السـطـحـ ليـضـفـيـ لـعـةـ خـاصـةـ عـلـىـ الـمـنـتـجـ .
- الثبات الضوئـيـ ، ويـتـمـ منـ خـالـلـ إـمـتـصـاصـ نوعـ معـينـ مـنـ الأـشـعـةـ ، مـثـلـ الأـشـعـةـ فـوـقـ نـوـعـ مـعـينـ مـنـ الأـشـعـةـ ، مـثـلـ الأـشـعـةـ فـوـقـ

اللدائنـ الفـيـنـوـلـيـةـ وـ الصـبـغـيـةـ - وـ منـتجـاتـ التـكـويـكـ (Coking) وـ منـهاـ غـازـ الإـثـيلـينـ .

- الغـازـاتـ الطـبـيـعـيـةـ وـ غـازـ الـبـتـرـولـ الـمـسـيـلـ وـ الـمـشـتـقـاتـ الـبـتـرـولـيـةـ النـاتـجـةـ عـنـ تـقـطـيـرـ وـ التـكـسـيـرـ ، مـثـلـ الـأـوـلـيـفـيـنـاتـ كـالـإـثـيلـينـ وـ الـبـرـوـبـيلـينـ وـ الـبـيـوتـادـائـينـ .

- مشـتـقـاتـ الـمـطـاطـ الطـبـيـعـيـ (ـلـاتـكـسـ)ـ وـ السـيـلـيـلـوزـ منـ الـتـبـاتـاتـ وـ الـمـوـادـ الدـسـمـةـ مـنـ الـحـيـوانـاتـ .

- مشـتـقـاتـ الـمـوـادـ الطـبـيـعـيـةـ الـمـدـنـيـةـ ، وـ منـهاـ الـكـبـرـيـتـ الـذـيـ يـسـتـخـدـمـ فـيـ صـنـاعـةـ الـلـدـائـنـ الـمـطـاطـيـةـ كـمـادـةـ أـسـاسـيـةـ فـيـ كـبـرـتـةـ الـمـطـاطـ طـبـيـعـيـ وـ الصـنـاعـيـ .

* الـمـوـادـ الـوـسـيـطـةـ : وـ هيـ تـلـكـ الـمـوـادـ الـتـيـ تـضـافـ إـلـىـ الـمـوـادـ الـأـوـلـيـةـ عـبـرـ سـلـسـلـةـ مـصـدرـ الـعـلـمـيـاتـ ، وـ منـ تـلـكـ الـمـوـادـ الـوـسـيـطـةـ أـكـسـيدـ الـإـثـيلـينـ ، وـ الـأـسـتـيـالـهـيـدـ ، وـ الـفـيـنـوـلـ ، وـ غـيـرـهـ .

* مواد الصناعـاتـ التـحـوـيـلـيـةـ : وـ تـاتـيـ بـعـدـ الـصـنـاعـاتـ الـأـسـاسـيـةـ لـلـمـوـادـ الـبـولـيمـرـيـةـ ، بـحـيثـ تـسـتـفـيدـ مـنـ الـمـنـتـجـاتـ الـأـسـاسـيـةـ ، فـتـخـلـطـ وـتـشـكـلـ حـسـبـ الـمـنـتـجـ الـنـهـائـيـ الـمـرـغـوبـ فـيـهـ . وـ هـنـاكـ عـدـدـ مـوـادـ كـيـمـيـاـيـةـ تـدـخـلـ فـيـ الـصـنـاعـاتـ التـحـوـيـلـيـةـ ، مـثـلـ الـمـوـادـ الـمـضـادـةـ لـلـأـكـسـدـةـ الـنـاتـجـةـ عـنـ الـحـرـارـةـ وـ الـأـشـعـةـ فـوـقـ الـبـنـفـسـجـيـةـ ، وـ منـهاـ أـمـلاحـ الـرـصـاصـ ، وـ أـمـلاحـ الـقـصـدـيرـ ، وـ أـمـلاحـ

هـذـهـ الـعـلـمـيـةـ أـسـلـوبـ التـصـلـيدـ بـالـتـزـمـنـ ، وـ هـوـ إـماـ طـبـيـعـيـ - تـرـسـيبـ عـنـ درـجـةـ حـرـارـةـ الـغـرـفـةـ (ـ٢ـ٤ـ درـجـةـ مـئـوـيـةـ)ـ لـمـدةـ ٥ـ٤ـ ٥ـ أيامـ - أوـ إـصـطـنـاعـيـ يـتـمـ بـعـدـ التـسـخـنـ لـدـرـجـةـ حـرـارـةـ مـرـتفـعـةـ . وـ يـوـضـعـ شـكـلـ (ـ١ـ)ـ تـأـثـيرـ وـقـتـ

الـتـزـمـنـ عـلـىـ خـصـائـصـ الـسـبـائـكـ بـشـكـلـ عـامـ .

البوليمـراتـ

يـطـلـقـ اـسـمـ الـلـدـائـنـ عـلـىـ الـمـوـادـ الـبـولـيمـرـيـةـ ، وـ هـيـ إـماـ مـنـ أـصـلـ عـضـوـيـ طـبـيـعـيـ ، وـ إـماـ مـنـ عـضـوـيـ طـبـيـعـيـ مـعـدـلـ ، وـ إـماـ مـنـ تـرـكـيـبـيـ صـنـاعـيـ ، وـ تـشـرـكـ الـلـدـائـنـ بـصـفـةـ الـلـيـوـنـ وـ قـابـلـيـتـهاـ لـلـإـنـصـهـارـ عـنـ تـعـرـيـضـهـاـ لـلـحـرـارـةـ ، وـ عـودـتـهـاـ لـقـسـاوـتـهـاـ عـنـ إـزـالـةـ مـصـدرـ الـحـرـارـةـ ، وـ هـيـ قـابـلـةـ لـلـتـشـكـيلـ وـ الـقـوـلـبـةـ الـمـتـكـرـرـةـ ، وـ يـمـكـنـ تـصـنـيفـ الـلـدـائـنـ إـلـىـ قـسـمـيـنـ رـئـيـسـيـنـ: الـأـوـلـ الـلـدـائـنـ الـتـيـ تـنـصـرـهـ بـالـحـرـارـةـ وـ تـتـصـلـبـ بـالـتـبـرـيدـ ، وـ يـمـكـنـ إـعادـةـ تـلـديـنـهاـ بـنـفـسـ الـأـسـلـوبـ لـعـدـةـ مـرـاتـ ، وـ تـعـرـفـ بـالـلـدـائـنـ الـمـلـدـنـةـ بـالـحـرـارـةـ (Thermoplastics)ـ ، وـ الـثـانـيـ الـلـدـائـنـ الـتـيـ تـنـصـرـهـ بـالـحـرـارـةـ ، وـ تـتـصـلـبـ عـنـ إـزـالـةـ مـصـدرـ الـحـرـارـةـ وـ تـصـبـحـ قـاسـيـةـ بـشـكـلـ دـاـمـيـ ، وـ لـاـ يـمـكـنـ إـعادـةـ تـلـديـنـهاـ ، حـتـىـ وـلـوـ عـرـضـتـ لـمـصـدرـ حـرـارـيـ مـرـةـ أـخـرىـ ، وـ تـعـرـفـ بـالـلـدـائـنـ الـمـقـسـاءـ بـالـحـرـارـةـ (Thermosettings)ـ ، وـ هـاتـانـ الـخـاصـيـتـانـ لـاـ تـنـطبـقـانـ عـلـىـ جـمـيعـ الـمـوـادـ الـبـولـيمـرـيـةـ ، كـمـاـ وـ هـنـاكـ أـيـضاـ الـمـطـاطـ بـنـوـعـيـ طـبـيـعـيـ وـ الصـنـاعـيـ ، وـ الـذـيـ يـصـنـفـ تـحـتـ مـسـمـيـ الـلـدـائـنـ مـطـاطـيـةـ (Elastomers)ـ .


يـتـكـونـ الـبـولـيمـرـ عـادـةـ مـنـ مـادـةـ أـسـاسـيـةـ تـدـعـىـ الـلـوـنـوـرـ ، وـ ذـكـ عـبـرـ سـلـسـلـةـ مـترـابـطـةـ لـتـكـوـنـ مـرـكـبـ ذـوـ زـنـ جـزـيـئـيـ مـرـتفـعـ ، وـ يـأـخـذـ هـذـاـ تـرـابـطـ أـشـكـالـ مـخـتـلـفـةـ . كـمـاـ يـمـكـنـ لـوـنـوـرـمـيـنـ مـنـ نـوـعـيـنـ مـخـتـلـفـينـ تـكـوـنـ بـولـيمـرـ مشـتـركـ (Copolymer)ـ .

• مواد تـصـنـيعـ الـبـولـيمـرـ

تـدـخـلـ فـيـ تـصـنـيعـ الـبـولـيمـرـ عـدـدـ مـوـادـ يـمـكـنـ تـصـنـيفـهـاـ حـسـبـ أـهـمـيـتـهـاـ إـلـىـ مـاـ يـلـيـ :-

* الـمـوـادـ الـأـوـلـيـةـ : وـ تـاتـيـ مـنـ مـصـادرـ مـخـتـلـفـةـ ، وـ فـقـ مـاـ يـلـيـ :-

- مشـتـقـاتـ الـفـحـمـ الـحـجـريـ الـنـاتـجـةـ عـنـ تـقـطـيـرـ الـقـطـرـانـ - مـثـلـ الـفـيـنـوـلـ وـ الـكـرـيـزـوـلـ وـ الـفـورـمـ الـدـهـيـدـ وـ غـيـرـهـ الـتـيـ هـيـ أـسـاسـ تـرـكـيـبـ



● شـكـلـ (ـ١ـ)ـ تـأـثـيرـ وـقـتـ التـزـمـنـ عـلـىـ خـصـائـصـ الـسـبـائـكـ .

تحسين خواص المواد

• **تحسين خواص المواد البوليمرية**
يتم تحسين خصائص المواد البوليمرية بناءً على متطلبات الاستخدام الفعلية من قوة وصلادة ومناعة لأشعة الشمس والحرارة والمواد الكيميائية. فعلى سبيل المثال يتطلب تصنيع المنتجات التي تستخدم في الأجزاء الداخلية الخارجية - المعرضة لأشعة الشمس والحرارة - إضافة مضادات للأشعة فوق البنفسجية، ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الملينات عند الضرورة ، كذلك يتطلب تصنيع المنتجات المستخدمة في صناعة عوازل الكابلات إضافة مضادات الأكسدة، ومعيقات الإشتعال وسريان اللهب لإكسابها المناعة الالزامية ضد الحرارة والإحتراق، بالإضافة إلى المواد المائة التي تكسبها قوة وصلادة أفضل، وتخفيف في تكلفة الإنتاج. كما يتم استخدام الصبغات ومواد الإخضاب لحماية المنتجات خلال عملية التشكيل، ولزيادة مقاومتها للضوء وإكسابها اللوان التجارية جذابة.

ومن الأساليب الحديثة لتحسين خصائص المواد البوليمرية - سوأء البلاستيك أو المطاط - استخدام الأشعاعات المؤينة في عمليات المعالجة بدلاً من المواد الكيميائية، ويتم خلال هذه العمليات إكساب المنتجات البلاستيكية خصائص ميكانيكية ومقاومة للظروف البيئية من رطوبة وحرارة وأشعة فوق البنفسجية، ويتم استخدام هذا الأسلوب في عدد كبير من دول العالم المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان.

ويؤدي تعريض المواد البوليمرية للإشعاع بشكل عام إلى إيجاد روابط كيميائية بين جزيئات المادة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن الجزيئي، ومن ثم تحسين الخصائص المختلفة، وهذا ما يحدث مادة البولي إيثيلين ومطاط الستاييرين ببناديين ، أو قد يؤدي إلى تفكك الروابط الكيميائية، مما يؤدي إلى تخفيض في الوزن الجزيئي ، وهذا بدوره يقود إلى مركبات ناعمة جداً تدخل في صناعات الدهان، كما في مادة التيفلون .

وتتجدر الإشارة إلى أن أساليب تحسين الخصائص للمواد البوليمرية بأنواعها المختلفة متعددة جداً، ويصعب حصرها في هذه السطور، وقد يتم خلط أنواع مختلفة من المواد للحصول على خصائص مركبة

* **مواد الإضافة :** وهي مواد يتم إضافتها للمادة البوليمرية لحفظها خلال التصنيع والتخزين والاستخدام ، وذلك حسب الخصائص النهائية للمنتج المرغوب فيه ، والمناخ الذي يستخدم فيه ، ومنها:

- مواد مضادة للأكسدة والأشعة فوق البنفسجية والحرارة ، ومنها مركبات الفينولات والمركبات الأمينية.

- مواد مضادة للكهربائية الساكنة بعرض تخفيف أثر التفريغ الكهربائي الساكن الملازم لعمليات تصنيع وتشكيل المواد البوليمرية ، والذي ينتج عنه إتصاق الغبار الجوي بالمنتج النهائي ، ومنها أملاح رباعية الأمونيوم للحموض الدسمة.

- مواد ضامة وألياف تقوية تؤدي إلى الارتباط بين المركبات العضوية واللاعضوية ، وتحسن مقاومة المنتج للشد وقابلية التفاذية للماء ، ومنها ألياف السيلان ، وألياف الفحم والزجاج التي تتمتع بخفة وزنها.

- معيقات الإشتعال وسريان اللهب اللاذان يضافان في مرحلة تصنيع المادة الأساسية، أو في مرحلة التصنيع والتشكيل النهائي ، ويكتسب المنتج النهائي خاصية عدم سريان اللهب في جزيئاته القابلة للإلتهاب بإضافة الأحماض الهالوجينية ، مثل رباعي بروموفثالايل و رباعي كلوروالفثالايل والكحولات الملهجنة أو الفوسفورية مثل ثنائي بروموم البروبانول.

- عوامل الإرغاء وهي مركبات معدنية أو عضوية تستخدم في صناعة الأسفنج وتسمي هذه المركبات عوامل النفح .

- المواد الحافظة وتستخدم لحماية المواد البوليمرية من البكتيريا أو الفطريات ، والتي قد تؤثر على الخصائص الميكانيكية والعزل الكهربائي والألوان للمنتج النهائي ، ومنها ثالث الكليل القصدرين.

- المواد المزلفة التي تستخدم لتسهيل عملية إنزالق المواد البوليمرية خلال أجهزة التصنيع والتشكيل المختلفة ، ومنها ما يستخدم داخل المنتج ، أو على سطح الآلات المستخدمة في التصنيع ، ومنها البارافينات وفوسفات الأكيل .

- مواد لمنع الإلتصاق في تجويف القوالب وتوضع على سطح القوالب ، ومن ذلك سيليكونات فلورية .

النفسجية بغرض حماية المنتج - المقاومة الكيميائية بالتماس ، وهي ضرورية لحماية المنتج من الأحماض والقلويات .

- سهولة التوزيع والإختلاط المتجلان داخل المنتج .

- عدم السمية ، وذلك عند استخدام المنتج في تغليف المواد الغذائية .

- الخصائص الكهربائية مثل الناقلة ، وذلك عند استخدام المنتج في صناعة الكابلات .

- التكلفة المنخفضة .

* **الملينات (المطريات) :** وتستخدم خلال التشكيل والإستخدام لتخفيف تكاليف المنتج النهائي ، وقد تكون الملينات خارجية تختلف بطبعتها عن المادة البوليمرية ، أو داخلية بحيث تشكل جزء من تركيبة المادة البوليمرية.

ويجب أن تتمتع الملينات بمواصفات عددة ، منها : التلاؤم مع اللدائن ، والإستمرارية ، والدائم ، وعدم تغير خواصها إلى خواص غير صحيحة أو سمية ، وكذلك الميزات الفيزيائية والكيميائية مثل لرائحة ، وعدم وجود سمية ، ومنتاعتها لإحتراق ومقاومتها للبرودة الشديدة.

وهناك أنواع عديدة من الملينات ، منها :
١- الفثالتات (Phthalates).

٢- مركبات الفوسفات (مثل فوسفات لبوتيل) ، وتستخدم لزيادة مقاومة المنتج لماء والعوامل الطبيعية ، واللهم ، درجات الحرارة المنخفضة .

٣- المركبات الأدبياتية ، مثل أدبيات لبيوتيل والأوكتيل ، وسياسات الأوكتيل ، تستخدم لزيادة النعومة عند درجات حرارة المنخفضة والمقاومة لماء والثبات الضوء والحرارة .

٤- استيرات الجليكول مثل ثلاثي إيثيلين جليكول ، وتستخدم لزيادة المقاومة بليكول ، وتستخدم لزيادة المقاومة درجات الحرارة المنخفضة جداً .

٥- البولي استير وتسخدم كمثبت ضد كسد إضافة إلى إضفاء خاصية المرونة ، استيرات البولي فينيل .

٦- الاستيرات .
وتتجدر الإشارة هنا بأن اختيار الملينات نم بناءً على الخاصية المرغوب فيها في المنتج النهائي ، وكذلك حسب التوافق مع آدة البوليمرية المستخدمة .

قولبتها على طاولة صغيرة دوارة باليد أو بإستخدام قوالب ومكابس خاصة في حالة الأنابيب، وعجينة سائلة وتقويب بالصب وذلك مثل الصفائح السيراميكية.

* **التجفيف** : ويتم ذلك عبر ثلاثة مراحل، وهي إزالة الماء الموجود في المسامات لتحقيق فقد للماء يصل إلى (٦٪)، وستترافق هذه المرحلة ١٢ ساعة، ومن ثم متابعة إزالة الماء لتحقيق فقد للماء يوازي (٢٢٪)، وستتفرق ٦٠ ساعة، وإزالة الماء كلباً، وتشكل المسام نهائياً، وتنتهي بمرور ٥ أيام من التجفيف.

* **الحرق** : وتحتاج إلى التجفيف الكامل حتى تتحول المركبات إلى أجسام صلبة تقاوم الماء والمواد، وتختلف درجة حرارة الحرق باختلاف المادة السيراميكية، ويتم ذلك بإستخدام أفران اللهب المباشر أو غير المباشر، ولا يطرأ بعد الحرق أي تغير على عدد المسامات.

• أنواع الخزف

هناك ثلاثة أنواع من الخزف، وهي :-

* **القرميد** : ويستخدم في البناء ويتميز بمقاومة الرشح والعوامل الجوية وتحمل الضغط.

* **البورسلان** : ومنه النوع القاسي، ويتميز بكثافة عالية وشفافية ومقاومة للكهرباء، ويعد أقسى من الفولاذ. وتستخدم بعض المواد المحسنة في تصنيعه، مثل أكسيد المغنيسيوم فيحول البورسلان إلى مادة شفافة، وأكسيد الألミニوم الذي يزيد من الناقلة الحرارية، كما تستخدم بعض المواد الأخرى في تلوين البورسلان حسب ما هو موضح في الجدول (١). وكذلك هناك البورسلان اللين ويختلف عن القاسي باحتواه على نسبة منخفضة من ثنائي أكسيد السيكلون ونسبة عالية من الفلسبار.

اللون الناتج	أكسيد
الأزرق	الكوبالت
الأزرق المخضر	النحاس
الأخضر	الكروم
البني	المجنيز
البني، الأحمر، الأصفر	الحديد
الأسود	اليورانيوم

جدول (١) مواد تلوين البورسلان.

أساسية ومواد إضافية لتحسين خصائصه، وكلما زادت لزوجة هذه المواد ساعدت على التشكيل اليدوي، ومن تلك المواد ما يلي :-

* **التون (الغضار)** : وتشكل خامات إما جيولوجياً مثل مجموعة الكاولينيت (سيليكات الألミニوم)، ومجموعة موتنمو ريلونيت (سيليكات الألミニوم والمغنيسيوم) ومجموعة الجليمير (سيليكات الألミニوم والبوتاسيوم)، وإنما كيميائياً، مثل الكاولينيت والديكيت وبابايليت وبيروفيليت، وتحضر بطريقة نول (Nool)، ومثال ذلك ما يحضر بطريقة آرون وسيجر وبطريقة كلاونروروماتيكا وطريقة كيلر.

* **الرمل (أحجار الرمل، كوارتز، كوارتزيت)** : وتحتاج إلى إضافة إلى الخزف إلى تحسين المقاومة الكيميائية، وتحمل درجات الحرارة العالية (حتى ١٧٢٣°C)، وتقلص المسامية لمنع رشم السوائل وخاصة الماء.

* **إضافات أخرى** : وتحتاج إلى تحسين الخصائص المختلفة للخزف، مثل سيليكات الزركونيوم والتي تستخدم في طلاء الخزف، وكربيد السيليتيوم، و يؤدي إلى تحسين مقاومة الخزف للحرارة العالية، ومركبات التيتانيوم وتستخدم في تصنيع الخزف ذو العزل الكهربائي المرتفع.

• مراحل تصنيع الخزف

يتم تصنيع المنتجات الخزفية عبر مراحل تصنيعية على النحو التالي :-

* **تحضير المواد الأولية ثم العجينة** : وتشمل عملية التكسير بإستخدام مكسرات فكية أو مخروطية للمواد القاسية، مثل الكوارتز، أو مكسرات جرانิตية، أو نابذة للمواد اللينة، بحيث تصل نعومة المواد إلى ٧ مم، ويعقب ذلك الطحن والتجفيف بالهواء. كما تشمل هذه المرحلة الغربلة بإستخدام مناشر مختلفة للوصول إلى درجة نعومة فائقة، كما يتم في هذه المرحلة مزج المواد الأولية بنسب مختلفة، ومن ثم يضاف الماء والمواد المحرضة، وهناك المزج الجاف، أو نصف الجاف.

* **تحضير الهياكل** : ويتم في هذه المرحلة مزج العجينة في ثلاث حالات وهي عجينة قليلة الرطوبة تصنع بإستخدام المكابس الضاغطة الآلية، وعجينة لزجة ويتم

من مجموعة خصائص هذه المواد، أو يتم إضافة مادة مطاطية إلى مادة بلاستيكية لإكسابها صلادة فائقة أو غيرها، علماً بأن تحسين بعض الخصائص عادة ما يكون على حساب خصائص أخرى، وهنا يكون دور البحوث والتطوير في الوصول إلى صيغة مثالية غاية في الأهمية.

البوليمرات المعدلة

يقصد بالبوليمرات المعدلة هنا المواد البوليمرية المقواة بالألياف الزجاجية أو الكربونية أو غيرها، وذلك بفرض إكسابها خصائص ميكانيكية وصلادة متميزة، بالإضافة إلى خفة في الوزن دون المساس بخصائصها الكيميائية. وقد لاقت هذه المواد رواجاً كبيراً في صناعات الأنابيب، وخزانات المياه، وكذلك في بعض التطبيقات العسكرية لأغلفة الصواريخ الباليستية ومجسمات طائرات الهيلوكوبتر. وستعمل عادة الألياف بشكل خيوط مستمرة، أو شعيرات، أو كريات صغيرة تمزج مع المواد الخام بأساليب متعددة.

الخزف

يقصد بالخزف المواد السيراميكية، وقد أشتقت كلمة سيراميك من الكلمة كيراموس اليونانية، والتي تعني مواد صنع الأواني، وقد استعمل السيراميك من قبل المصريين واليونانيين والرومان في العصور القديمة لصناعة الحلى واللوحات الكتابية، وتم تأسيس أول مصنع للبورسلان الإنجليزي (Wedge wood) في إنجلترا عام ١٧٠٤ م. وتقسم المواد الخزفية إلى ثلاثة مجموعات، هي كالتالي :-

- مواد ترابية (ذات مسامات) منها مواد للبناء مثل القرميد وأحواض الزهور.

- مواد ملينة (غير نفوذة)، منها قطع غير شفافة مثل مواد البناء والمواد المنزلية، وقطع شفافة، ومنها كذلك مواد للبناء مثل البورسلان الكهربائي ومواد منزلية.

- مواد ذات مقاومة عالية للحرارة والكهرباء وتستخدم كعوازل للكهرباء أو في أفران صهر الفلزات وسبائكها.

• مواد صناعة الخزف

تعتمد صناعة الخزف على مواد

وتتراوح ما بين ٠٧ .٠ إلى ١٢ كيلو حريرة / متر. ساعة. درجة مئوية.

* **الخصائص الميكانيكية :** حيث يعده الزجاج جسم هش سريع التحطط، ولا يغير شكله عند الضغط أو الصدمة كالفلزات، ويتميز بالمتانة عند السحب والضغط، وتتراوح عند السحب بين ١٥ إلى ١٤ كجم / م٢ ، وتأثر بالسطح الخارجي، مثل وجود فقاعات أو إنقطاعات. وتتراوح المتانة عند الضغط ما بين ٦٠ إلى ١٢٠ كجم / م٢ وتحصل إلى ٢٢٠ كجم / م٢ في زجاج الكوارتز، وتأثر بالتركيب الكيميائي، وتزداد في وجود أكسيد الكالسيوم والرصاص والمغنيسيوم والألミニوم. كما تتراوح قساوة الزجاج ما بين ٥ إلى ٧ وفق جدول «موس».

* **الخصائص الضوئية والكهربائية :** حيث يتميز الزجاج بشدة نشره وبعثرته للضوء، ويعود ذلك إلى بنائه الفراغية (البنية الشبكية)، ويمتاز الصلب والجاف منه بعزله الجيد. وتقل مقاومته الكهربائية عند تغطية سطحه ببخار الماء، ولا سيما في الزجاج القلوي، الذي يمكن أن ينفل التيار الكهربائي.

أما الناقلة الكهربائية فتزيد في درجة الحرارة، حيث تصل عند درجات الحرارة العالية إلى ٨ أوم. سم، ويفؤدي وجود شوارد الصوديوم على سطح الزجاج إلى النقل الكهربائي، لذا تزداد الناقلة الكهربائية له بإزدياد نسبة أكسيد الصوديوم فيه.

* **الخصائص الكيميائية :** حيث يقاوم الزجاج بشكل عام المحاليل الكيميائية عدا حامض فلور الماء والمصهرات القلوية التي تذيبه بسهولة. و يؤثر الماء على الزجاج بعد تعرضه لفترة طويلة، وخاصة في أنواع الزجاج التي يحوي كمية كبيرة من أكسيد الصوديوم والكالسيوم، بينما لا تتأثر الأنواع التي تحوي أكسيد البور والسيسيوم، وكذلك زجاج الكوارتز. كما يزداد تأثير الزجاج بالأحماس عند ارتفاع درجة الحرارة، كما تؤثر القلويات في الزجاج عند درجات الحرارة العالية، ويمكن ربط الثبات الكيميائي للزجاج بشكل عام بكمية أكسيد السيليكون الذي يزيد الثبات الكيميائي بعكس القلويات التي تقلله.

* **خاصية الليونة :** وهي درجة الحرارة

ويطلق إسم الزجاج على المواد الشفافة عديمة الشكل، والتي تتشابه في تركيبها مع السوائل، وتعادل صلابتها صلابة الأجسام الصلبة في درجة الحرارة العادية، ويطلق إسم فيتروئيد (Vitroide) على المواد الزجاجية.

مكونات الزجاج

يتكون الزجاج كيميائياً من مجموعة من السيليكات المعدنية المؤلفة من الأكسيد المعدنية، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية، هي:

١- مجموعة الأكسيد الحامضية، مثل أكسيد السيليكون (SiO_2) وتشكل الشبكة الزجاجية.

٢- مجموعة الأكسيد القلوية، مثل أكسيد الصوديوم (Na_2O) وتساعد على تخفيض درجة حرارة الصرم.

٣- مجموعة الأكسيد القلوية الترابية، مثل أكسيد الكالسيوم (CaO) وتساهم في التصلب المبكر، إضافة إلى تحسين عامل المتانة وتنبيت الزجاج.

٤- مجموعة المواد الإضافية التي تحسن نوعية الزجاج، مثل أكسيد الألミニوم (Al_2O_3).

خواص الزجاج

يمتلك الزجاج عدة خواص تميزه عن بقية المواد، وهي كالتالي :-

* **الكتافة والتتمدد الحراري :** حيث تتغير الكثافة بتغيير المكونات - تترواح ما بين ٣ إلى ١٢,٢ جرام / سـم ٣ - للزجاج الصلب وعند تسخينه يتتمدد قليلاً، وتنقص كثافته، ولا سيما عند الوصول لدرجة الليونة. أما التتمدد الحراري فيرتبط بمكونات الزجاج الأساسية، فالأكسيد القلوية ترفع من قيمة التتمدد الحراري، ويفؤدي كل من أكسيد البور (B_2O_3) والكلس وأكسيد التيتانيوم إلى تخفيض التتمدد الحراري.

* **الحرارة النوعية والناقلة الحرارية :** وتحتختلف باختلاف التركيب الكيميائي للزجاج وتتراوح ما بين ٦٠ إلى ٢٩٠ كلفن / سـم، وتزداد بإزدياد الحرارة. وتؤدي الأكسيد الثقيلة إلى انخفاض الحرارة النوعية، كما تؤدي الأكسيد القلوية إلى إرتفاعها. أما الناقلة الحرارة العادية، فتنخفض في درجات الحرارة العادية، وتختلف باختلاف التركيب الكيميائي،

ويختلف كذلك في طرق تشكيله وحرقه، ويتواءزى مع القاسي في المقاومة الكيميائية والحرارية، ومن أهم أنواعه بورسلان العظام، والبورسلان الصيني، والباباني، وبورسلان سiger.

* **الأحجار النارية :** وهي من نواتج الخزف ذات الحبيبات الكبيرة، وتحتمل درجة حرارة حتى ٨٠٠ °م، وتستخدم في صناعات صهر المعادن وسبائكها والزجاج وتحضير الإسمنت، وهناك الأحجار النارية الطبيعية التي تصنع نتيجة المعالجة الميكانيكية للأحجار الطبيعية مثل حجر الرمل، وتحضر على شكل صفائح لتغليف فران حرق الكلس والأسمنت من الداخل. وهناك الأحجار النارية الصناعية، مثل حجر السيليكا الذي يستخدم في تطهين فران الحرق العامة لأنها تحتمل الحرارة العالية (٦٠٠ - ٨٠٠ °م)، وكذلك حجر الشاموت الذي يستخدم في تغليف الأفران لعلية من الداخل، وفي مسخنات الهواء رسادات فوهات بوتقات صهر الفلزات، في أفران مصانع الأسمنت والكلس، الزجاج. ومنها أيضاً الأحجار النارية القلوية المصنعة من أكسيد المغنيسيوم والدولوميت (كربونات المغنيسيوم يوم الكالسيوم)، والأحجار النارية العتيدة مثل أحجار الكروميت والزركونيوم، الكروميت المغنيسيية، وكذلك الأحجار نارية الكربونية، مثل أحجار الفرافيت، تستخدم جميع هذه الأحجار في صناعات تتطلب درجات حرارة عالية مقاومة ميكانيكية.

الزجاج

تشير الدلائل بأن قدماء المصريين سخدموا الزجاج منذ ٦٠٠ سنة قبل إيلاد، حيث كانت صناعته مرتبطة صناعة المعادن، كما استخدمه الفينيقيون الرومان، وفي القرون الوسطى تم صنع أشكال ملونة و مختلفة من الزجاج، نتيجة لتحسين الذي طرأ على أفران صهر فقد ظهرت صناعات جديدة زجاج، وذلك في مطلع القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وفي أوائل القرن عشرین تمت ميكنة صناعة الزجاج شكل مختلف.

المكونات (%)				نوعية الزجاج المصنع	الدرجة
CaO MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂		
٠,١	٠,٠٢	٠,٥	٩٩,٦	شفاف، أبيض، كريستال، عدسات، مرايا	الأولى
٠,٢	٠,٣٥	٠,٥	٩٨,٥	الأواني، القوارير، الواح تجارية، الأبيض الاقتصادي	الثانية
٠,٥	٠,٠٦	٠,٥	٩٨,٥	السلح، نصف الأبيض	الثالث
٠,٥	٠,٣	٠,٥	٩٣	اللون	الرابعة

جدول (٢) أنواع مختلفة من الزجاج ونسب المكونات الدالة في تصنيعه.

الزجاج، حيث يقلل من درجة اللزوجة، ويزيد من القدرة على النقل الكهربائي.

٤- الكلس والدولوميت: يؤدي استخدام الكلس إلى تصلب الزجاج، ويجب أن يكون خالياً من الشوائب التي قد تؤثر على خصائص الزجاج. ويستخدم الدولوميت كمصدر لأكسيد الكالسيوم وأكسيد المغنيسيوم، والذي يسهل من تشكيل الزجاج في القوالب.

٥- كربونات الباريوم الصناعية: وتستخدم كمصدر لأكسيد الباريوم، وتؤدي إلى تحسين خاصية إنكسار الضوء في الزجاج، وبريقه، وسهولة صهره وتصنيعه، وزيادة وزنه النوعي. كما يستخدم للتخلص من الفقاعات الغازية فيه.

٦- أكسيد الألミニوم: ويستخدم بأشكاله المختلفة، مثل النقفي، والفلدشبات، والكافولي، والتراسيت، ويؤدي إلى زيادة اللزوجة والمقاومة الكيميائية والميكانيكية، مثل زيادة تحمل الضغط لقوارير المياه المعدنية.

* المواد الثانوية: وتستخدم لتحسين نوعية الزجاج، أو لتحضير زجاج وفق مواصفات معينة كالمقاومة الكيميائية، والحرارية، واللزوجة، واللون، وسرعة الانصهار. ومن أهم المواد الإضافية: كلوريد الصوديوم، وأكسيد الخارصين، ومركبات الكروم (اللون الأخضر)، ومركبات الكوبالت (اللون الأزرق)، وأكسيد الرصاص لتحسين معامل (قرينة) الإنكسار.

* كسارة الزجاج: وتستخدم لتحسين الانصهار والتجانس، وذلك عندما تضاف قبل التغذية، وتخفيف تكلفة الإنتاج.

التي تتحمل الحرارة نتيجة إنخفاض معامل التمدد الحراري.

٣- حامض الفوسفور ومركبات الفوسفات: يستخدم حامض الفوسفور أو مركباته، مثل (فوسفات الباريوم أو فوسفات الصوديوم) بكميات قليلة في صناعة الزجاج المقاوم لحامض الفلور (خاص بالأبحاث الذرية)، وكذلك في صناعة الأجهزة الضوئية لأنها يحقق درجة متعددة لتشتت الضوء، كما يستخدم لصنع الأجهزة الزجاجية التي تتسم بمرور الأشعة فوق البنفسجية، أو لصنع الزجاج الحليبي (غير الشفاف) بغية حجب الرؤية، ولكن لا يبني هذا النوع من الزجاج مقاومة كيميائية، وكذلك لا يستخدم في الأدوات المخبرية.

- الأكسيد القلوية والقلوية الترابية، ومنها:-

١- كربونات الصوديوم وكبريتاته ونتراته: وتستخدم كمصدر لأكسيد الصوديوم الذي يدخل في صناعة الزجاج، ويؤدي إلى انخفاض درجة الانصهار (مادة صاهرة)، ويساعد في تشكيل الزجاج.

٢- كربونات البوتاسيوم ونتراته: وتستخدم لتأمين الجو المؤكسد في صناعة الزجاج، وذلك بتوفير مصدر لأكسيد البوتاسيوم، ويؤدي إلى تحسين لزوجة الزجاج، وبريقه، وقدرته على النقل الكهربائي (الكريستال المستخدم لاغراض الزينة).

٣- مركبات الليثيوم: وتستخدم كبدل لأكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم في صناعة الزجاج، ويؤدي إلى تحسين صهر

التي يبدأ عندها الهيكل الزجاجي يتحطم، أو يتغير شكله، وتتراوح ما بين ١٦٠° إلى ٢٠٠° م، وتحصل إلى ٥٥٠° م لزجاج الكوارتز. وترتبط درجة الليونة بالتركيب الكيميائي، وتنقسم المواد الأولية إلى قسمين:

(أ) مواد رافعة لدرجة الليونة، مثل الألومينا وأكسيد السيليكون (Al_2O_3 . SiO_2).

(ب) مواد خاضعة لدرجة الليونة، مثل (Na_2O , K_2O , Li_2O).

٤. التركيب الكيميائي

يلعب التركيب الكيميائي للزجاج دوراً مهمًا في تحسين خصائصه، وعليه سيتم إستعراض بعض مكونات الزجاج الأساسية والثانوية، وتأثيرها على خصائصه المختلفة، وهي كالتالي:

* المواد الأساسية: وتشمل ما يلي :-

- الأكسيد الحامضية، وهي :-

١- الرمل (أكسيد السيليكون) (SiO_2): وبعد المادة الأساسية في صناعة الزجاج، ويستخدم على شكل رمل، ويدخل رمل الكوارتز فقط، ويشترط بأن يحتوي الرمل المستخدم على نسبة عالية من أكسيد السيليكون، وأن لا يحتوي على شوائب، ولا سيما الملونة، مثل مركبات الحديد. كما تحدد نسبة ثاني أكسيد السيليكون نوعية الزجاج المنتج، وذلك حسب الجدول (٢).

ويؤدي إزدياد نسبة ثاني أكسيد السيليكون إلى ارتفاع درجة الحرارة اللازمة لصهر الزجاج، وكذلك زيادة لزوجته، ومقاومته الكيميائية، وتناقص في معامل التمدد الطولي، كما يؤدي نقصانه إلى إزدياد قابلية للكسر، أو نقصان المقاومة الميكانيكية.

٢- حامض البوريك (H_3BO_3) والبوراكس: يستخدم حامض البور أو البوراكس بتنوعه الصناعي ($Na_2B_4O_7$) و الطبيعي (راسوريت أو بانديرمييت) في صناعة الزجاج، ويؤدي إلى تحسين درجة الصهر ودرجة الصب والليونة (يستخدم في صناعة الألياف الزجاجية) والمقاومة الحرارية، والتواتر السطحي، والمقاومة الكيميائية. لذلك تستخدم مركبات البور في صناعة الأدوات المخبرية والمنتجات