

اللواح الورق، أو اللواح الخشب الليفي، وجميعها تهدف إلى إعداد المادة الخشبية الخام لانتاج الأخشاب المنشورة، والورق، واللواح الورق، واللواح الخشب المعاكس، والخشب الحبيبي، والخشب الليفي.

● المواد اللاصقة

بالإضافة للمواد الخشبية الخام تتطلب معظم هذه الصناعات الخشبية عنصراً آخرأ يتمثل في المواد اللاصقة التي تستعمل لربط أجزاء الأخشاب مع بعضها لتكوين المنتجات الخشبية المركبة، وهي إما مواد لاصقة طبيعية من أصل نباتي أو حيواني أو مواد لاصقة اصطناعية منتجة من الراتنجات. وهناك أنواع عديدة من هذه المواد تتمتع بخصائص مختلفة، وقد ساعد اكتشافها في إزدهار الصناعات السليولوزية بشكل عام. ومن أهم هذه المواد: اليلوريا فورمالدهيد، والفينول فورمالدهيد، والريسيورسسينول فورمالدهيد.

وتشمل الخصائص الهامة المطلوبة في هذه المواد اللاصقة ما يلي:

- ضرورة أن تكون لزوجة المادة اللاصقة في الحدود المعقولة حتى يتم توزيعها وانتشارها على المادة الخام وبالتالي زيادة قوة الرابط.

- يجب أن تكون نسبة المادة الصلبة في الخليط (التركيز) بالمستوى الذي يقلل من نسبة الماء في المادة الخام، ولكن ليس بالدرجة التي تتسبب في رفع اللزوجة أكثر مما يجب.

- يجب أن تكون قوة الترابط بين الأجزاء الخشبية المختلفة عالية، وتعد هذه الخاصية من المتطلبات الأساسية للمواد اللاصقة.

- استخدام المادة اللاصقة قبل فترة من عمرها تخزيوني، إذ أن لكل مادة لاصقة عمر تخزيوني محدد تفسد بعده وتكون غير صالحة للاستعمال.

- ضرورة أن تكون المادة المطلوبة لتصلب المواد اللاصقة المختلفة وتماسك الأجزاء تحت الضغط قصيرة بقدر الإمكان، حتى لا تؤثر سلباً على الإنتاجية.



د. تاج الدين حسين نصرورون

يهدف التوجه في الصناعات الخشبية إلى تنوع الانتاج، وتلافي بعض أوجه القصور في الأخشاب المنشورة، والمتمثلة في محدودية طول وعرض وحجم المكونات الخشبية المتحصلة من الأخشاب المنشورة. بالإضافة إلى تناقص نسبة الأشجار كبيرة الحجم التي تنتج أحجاماً مناسبة من الأخشاب المنشورة.

● المواد الخام

تمثل الأخشاب ومخلفاتها المواد الخام الأساسية لهذه الصناعات. ومن أبرز سمات صناعات الأخشاب دورها في تحسين كفاءة استخدامها للمواد الخام حيث تتكامل هذه الصناعات بصورة إقتصادية بعضها مع بعض في إستهلاك المواد الخام، ولذلك ينبغي إقامة هذه الصناعات بطريقة يتيسر معها هذا التكامل، كما يجب مراعاة تكامل هذه الصناعات مع الغابات في المقام الأول لضمان إنساب متطلبات هذه الصناعات من المواد الخام دون انقطاع، وذلك بتطبيق نظم الإدارة الفنية المكافحة على الغابات، وتطوير وسائل قطع الأخشاب ونقلها، علماً بأن هذه الصناعات -في هيئتها المتكاملة- تستخدم أخشاب الجذوع والفروع، ومخلفات قطع الأخشاب، ومخلفات النشر والصناعات الخشبية الأخرى.

عند وصول الأخشاب لواقع التصنيع يتم التعامل معها بطريق مختلفة حسب المنتجات المراد تصنيعها. وقد يزال عنها اللحاء أو تنشر أو تقطع إلى شظايا أو حبيبات، أو تشكل، أو تتشقر إلى رقائق أو تحول إلى ألياف في شكل عجينة للورق، أو

تعد صناعة الأخشاب صناعة مستقرة وتلعب دوراً بارزاً في تشطيط الاقتصاد الوطني وفي تقدم الأمم وذلك لعدة أسباب منها:

- أن الخشب من منتجات الغابات وهي مواد طبيعية متعددة يمكن إعادة إنمائها وتجديد واستدامة إنتاجها أو زيادة الإنتاج متى مكان ذلك ضروريًا.


- أن تشعب خصائص الأخشاب كمادة طبيعية يجعلها صالحة لاستعمالات وصناعات عديدة، يمكن أن تتسرب في ازدهار صناعات أخرى، مما يوسع من القاعدة الاقتصادية وأنشطتها.

- تكامل هذه الصناعات من حيث استعمالها للمواد الخام والمواد المصنعة، إذ يمكن إستعمال مخلفات صناعات نشر الأخشاب والأبلكاج مثلاً لصناعات الورق واللواح الخشب الحبيبي واللواح الخشب الليفي.

- إمكان استعمال الأخشاب المنشورة واللواح معًا في صناعة الأثاث والمباني وغيرها.

متطلبات الصناعات الخشبية

من أهم متطلبات الصناعات الخشبية ما يلي:-



• إستخدام الأخشاب ومنتجاتها في صناعة الآثاث.

وفي حالة مسح الأخشاب تتم عملية الفرز بعد المسح، وتستخدم مخلفات الأخشاب التي يتم مسحها - نشارة الخشب - في صناعة الورق، وألواح الخشب الحبيبي، وألواح الخشب الليفي.

العوارض الخشبية المطبقة

العوارض الخشبية المطبقة (Glue-laminated wood) عوارض كبيرة الحجم ناتجة من تلصيق عدد من الألواح الخشبية المشورة بعضها مع بعض بحيث يكون إتجاه الألياف متوازياً في الطبقات المتتالية. وتببدأ العملية بتوصيل ألواح الأخشاب المشورة رأساً برأس لزيادة الطول ثم توصل هذه المركبات الطويلة بعضها فوق بعض لزيادة سمك العوارض.

واللحصول على توصيلات قوية ذات كفاءة عالية يستحسن استعمال بعض الألخاب الرخوة ذات الكثافة المتوسطة أو أقل لتمكين المواد اللااصقة من التغلغل داخل الخشب وزيادة قوة الترابط بين الألواح الموصولة. وحيث أن هذه العوارض تستعمل للأغراض الإنسانية فإنه ينبغي إستعمال الأنواع الجيدة من المواد اللااصقة الإصطناعية الحديثة. وقد شاع إستعمال اليوريافورمالدهيد في العوارض المستعملة داخلياً والتي لا تتعرض للظروف الخارجية من أمطار وحرارة وبرودة شديدة، بينما شاع استخدام الريسينورسينول

التالية، أي إلى مناشير إعادة النشر التي يتم فيها إعادة نشر الألواح الكبيرة إلى المقاسات المطلوبة. وأثناء عملية النشر قد يغير الناشر في وضع الجذوع وطريقة القطع وزوايا القطع للحصول على أكبر عائد ممكّن من القياسات المرغوبية لدى المستهلك بأقل تكلفة ممكّنة. وتمت عملية إعادة النشر لمقاييس المطلوبة بثلاث مراحل: النشر للسماكاة والعرض المطلوبين، تليها عملية تسوية وتربيع الأطراف، وأخيراً عملية قطع عرضي للأطوال المطلوبة.

تحول كل مخلفات النشر والأجزاء الصغيرة المقطوعة من أطراف الجذوع إلى ماكينة تقطيع خاصة لتحويل هذه المخلفات إلى حبيبات يستفاد منها في صناعة الورق أو الألواح المركبة. ويطلب ذلك إزالة اللحاء عن الجذوع قبل بداية النشر. وفي بعض الحالات يكون اللحاء ضمن المخلفات التي يتم تقطيعها إلى حبيبات.

بعد الفراغ من عملية النشر تنقل الألخشاب المنشورة إلى مظلة يتم فيها فرز وتصنيف الألخشاب حسب معايير محددة لضبط الجودة تختلف باختلاف مجال استخدام هذه الألخشاب. بعد ذلك تعدد الألخشاب لعملية التجفيف، إما عن طريق التجفيف الطبيعي أو التجفيف في أفران التجفيف. وقد تباع الألخشاب أو تستعمل بحالاتها هذه، أو يتم مسحها وتسوية سطوحها بماكينات خاصة موجودة بالمناشر الكبيرة أو في مواقع التصنيع.


- مقاومة المادة اللاصقة للماء ولدرجات الحرارة العالية والمنخفضة وللأحياء الدقيقة، مما يطيل من عمر الأخشاب الموصولة بها في الاستخدام.

الأَخْشَابُ الْمُشَوَّرَةُ

عندما تقطع الأشجار تقسم جذوها إلى
كتل حسب مقاسات الأخشاب المطلوبة
كخطوة رئيسية من خطوات إعدادها للنشر.
وتنشر الكتل عادة إلى الأواح إما في الإتجاه
المامسي أو القطري للجذع، ومن أبسط طرق
النشر وأقلها تكلفة البدء من خارج الجذع
ونشر لوح تلو الآخر في خطوط متوازية
حتى ينتهي النشر في الجانب المقابل من
الجذع، وتنتج هذه الطريقة عدداً من الألواح
المامسية، أي أن اتجاه النشر يكون متوازياً
للخطوط المامسية لحلقات النمو، بالإضافة
إلى لوح واحد في الإتجاه القطري يمر
بمركز الجذع، وتعرف هذه الطريقة بالنشر
البسيط أو المامسي (Plain-sawing).

وتنشر الجذوع أحياناً بطريقة أخرى (Quarter-sawing) تعرف بالنشر الربعي، حيث تقطع كل الألواح في اتجاه قطرى. غير أن هذه الطريقة تعد مكلفة مقارنة بطريقة النشر البسيط بسبب كثرة تحريك الجذوع وكثرة أعداد الألواح الرقيقة الناتجة عنها، والنسبة العالية من المخلفات، الشيء الذى يخفض من نسبة عائد الأخشاب المنشورة من الجذع. وباستعمال هذه الطريقة يمكن إزالة نخاع الجذع عن الأخشاب المنشورة لما يتتصف به خشب النخاع من ضعف وتشقق وعدم نضج، بينما يصعب التخلص من هذا الجزء بطريقة النشر البسيط مما يؤثر على نوعية الألواح المنتجة منها. ولذلك فإن الأخشاب المنشورة بطريقة النشر البسيط أقل قيمة من الأخشاب المنشورة رباعياً، ويعزى ذلك أيضاً لقابليتها للالتواء والتشقق، في حين أن الأخشاب المنشورة رباعياً لا تتصف بهذه العيوب.

وتعتمد عملية النشر في الأساس على مدى مهارة الناشر، وبالاخص الناشر الذي يتحكم في المنشار الرئيسي في بداية خط الإنتاج. ويقوم الناشر الرئيسي بتربيع الجزء الأسطواني بإزالة الأجزاء الخارجية منه. وقد يقسم الجزء الذي تم تربيعه إلى ألواح كبيرة قبل أن يتم تحويلها إلى المرحلة



● استخدام القشرة الخشبية لتجميل قطع الأثاث.

استخدامها بأحجام أصغر من أحجام الألواح الإنسانية الأخرى مما يقلل من تكاليفها العالية.

القشـرة

القشرة الخشبية عبارة عن رقائق خشبية رفيعة ذات سمك منتظم يبلغ ٦ سم أو أقل، يحصل عليها من عملية تقشير الجذوع أو الكتل الخشبية أو تقطيعها إلى شرائح.

تبدأ عملية تصنيع القشرة بقطع جذوع الأشجار إلى كتل خشبية تناسب ماكينة التقشير أو التقطيع. ثم يتم تعريض الكتل إلى بخار ماء ساخن أو وضعها في حمام ماء ساخن لتليينها وتسهيل إزالة اللحام والتقشير. بعد إزالة اللحام تُحمل الكتل على ماكينة التقشير أو التقطيع. ويتم تقشير الكتل أو تقطيعها إلى شرائح بإحدى طرقتين: طريقة التقشير الدائري الناتجة عن دوران الكتلة الخشبية على آلة قاطعة حادة مثبتة في مسار محيط الكتلة. وينتَج عن هذه الطريقة شريحة واحدة متصلة من كل كتلة. أما الطريقة الثانية فهي عبارة عن عملية تقطيع الكتلة إلى عدة شرائح نتيجة لتحرير الكتلة عمودياً من أسفل إلى أعلى وبالعكس، أوافقياً من اليمين إلى اليسار وفي كل حالة تمر الكتل بآلة قاطعة حادة في أحد الإتجاهين - الحركة إلى أسفل في الحركة العمودية والحركة إلى اليمين مثلاً في حالة الحركة الأفقية - وتقطع شريحة واحدة في كل من هذه التحركات.

عيوب العوارض المطبقة

لاتخلو العوارض المطبقة من بعض العيوب منها مايلي:

- ١- لابد من تركيبها في مصنع تحت ضوابط ممكمة لضبط الجودة.
- ٢- يعد انتاجها باهظ التكاليف مما يجعل أسعارها تعادل ٥-٣٥ أضعاف أسعار الألواح المنشورة.
- ٣- وجود بعض المشاكل في النقل بسبب كبر الحجم والوزن الثقيل لهذه العوارض.

الأخـشـاب المـقوـاة

تم استحداث ثلاثة أنواع من المنتجات الخشبية المقواة والمنتجة في الغالب من نوعيات متعددة من الخشب الخام. وتنتج ثلاثة من هذه المنتجات من الرقائق الخشبية بسمك ٣-٢ مم، يتم تجفيفها ومسخها بمادة فورمالدهيد الفينول اللاصقة ومن ثم ضغطها بعد رص طبقات منها فوق بعضها فوق بعض بحيث يكون اتجاه الألياف متوازياً في الطبقات المتتالية.

أما المنتج الرابع فيستخدم فيه جزء من جذع الشجرة المقطوعة، ويضغط بين بكرات ثقيلة الوزن للحصول على تركيب ليفي شبكي يتم مسحه بفورمالدهيد الفينول (المادة اللاصقة) ثم ضغطه للحصول على لوح خشبي بكتافة عالية.

تتمتّع كل هذه المنتجات بكثافة وخصائص ميكانيكية عالية مقارنة بالأخشاب الإنسانية الأخرى، ولذلك يمكن

فورمالدهيد للإستعمال الخارجي لأنّه مقاوم لتأثير العوامل الخارجية من ماء وحرارة وغيرها.

وهناك نوعان من العوارض المطبقة يختلفان في اتجاه الألواح الأولية، والنوعان هما:

- ١- العوارض المطبقة أفقياً: وفيها يمتد عرض الألواح الأولى أفقياً.
- ٢- العوارض المطبقة رأسياً: وفيها يمتد عرض الألواح الأولى في الاتجاه العمودي.

مراحل إنتاج العوارض المطبقة

تمر عملية إنتاج العوارض المطبقة بأربع مراحل هي:

- استلام وхран الألواح الخشبية المنشورة (الأولية) ومن ثم تجفيفها وفرزها حسب نوعيتها ومتانتها.

- الإعداد للمسح بالماء اللاصقة، ويشمل مسح الألواح للحصول على أسطح نظيفة، وإجراء عملية التوصيل الرأسية للألواح وأخيراً الجمع التجاري.

- المسح بالماء اللاصقة والتوصيل، وتبدأ بمسح الألواح بالماء اللاصقة وتصفيتها وربطها بملازم أو ضغطها حتى تتصلب المادة اللاصقة وتنماك الألواح وترتبط جيداً.

- التشطيب، ويشمل مسح الحواف بغيره إزالة آية بقايا من الماء اللاصقة في أطراف العوارض وتسويتها الأطراف.

مزايا العوارض المطبقة

للعارض المطبقة مزايا عديدة أهمها:

١- يمكن عن طريقها إنتاج عوارض أكبر وأطول سماكة بأكثر مما يمكن الحصول عليه من الأخشاب المنشورة، وذلك للاستخدام في المنشآت الكبيرة وبناء الجسور.

٢- يمكن إنتاج عوارض مقوسة تستعمل في إنشاء القباب وأنواع الأسقف المقوسة الأخرى.

٣- يمكن وضع الألواح ذات المثانة العالية والنوعية الجيدة في الطبقات الخارجية حيث الضغوط العالية، والألواح الأقل جودة في الطبقات الوسطى حيث تقل أو تنتهي الضغوط.

الصناعات الخشبية

للألواح مثل خفض قابلية الألواح لامتصاص الماء، أو زيادة مقاومتها للآفات وغيرها. يلي ذلك إضافة كمية محددة من هذا الخليط مع وزن محدد من الحبيبات المجففة وتحلط جيداً، وتعد هذه الخطوة من المراحل الهامة لتحديد نوعية وتكاليف الإنتاج.

تتم بعد ذلك عملية بسط الحبيبات المخلوطة مع المواد اللاصقة والمواد المضافة بسمك متباين على أن تكون الحبيبات مفككة بقدر الإمكان، ويسقط الخليط على صفائح حديدية بطريقتين: إما في شكل طبقة واحدة متجلسة من حيث حجم الحبيبات، وإما بسطه مع في ثلاثة طبقات - يختلف حجم الحبيبات في الطبقات المختلفة - تتكون الطبقتان السطحيتان من حبيبات صغيرة بينهما طبقة وسطية من حبيبات كبيرة الحجم. ويهدف وضع الحبيبات الصغيرة في سطحي الألواح إلى إكسابها قوة ومتانة مع نعومة السطحين، أما وضع الحبيبات الكبيرة في الطبقة الوسطى من الألواح فإن الهدف منه وضع مادة عازلة.

يلي ذلك ضغط الألواح على مرحلتين: الأولى بين صفائح حديدية باردة وداخل قالب لثبيت أطراف الألواح، ثم يُبعد القالب ويضغط اللوح بين صفائح ساخنة لمدة ادلاقائق أو أقل حسب سmek الألواح ودرجة الحرارة المستعملة.

وتقى مدة الضغط كلما ارتفعت درجة الحرارة، وأخيراً تتم تسوية أطراف الألواح وتمسح الأوجه بماكينة سنفرة لتنعيمها، وتخزن الألواح إلى أن يتم نقلها إلى الأسواق أو أماكن الإستخدام.

اللوح الخشب الليفي

تعد ألواح الخشب الليفي منتجات متجلسة ذات سطح أملس وأطراف متماسكة وأكثر مقاومة لتأثيرات الرطوبة مقارنة باللوح الخشب الحبيبي. ويمكن تغطيتها بالرقائق الخشبية (القشرة الخشبية) أو الفورماليكا بسهولة. وستعمل في مجالات عديدة أهمها صناعة الأثاث والمباني.

● تصنيع ألواح الخشب الليفي

تصنع ألواح الخشب الليفي من الألخشاب ومخالفاتها وبعض المواد

الأغراض الإنسانية. كذلك تستعمل الواح الألوكاج في تركيب عوارض كبيرة الحجم وأطول مما قد يحصل عليها من الأخشاب المنشورة. وتستعمل أيضاً في توصيل المكونات الخشبية اللازمة لعمل مقصات أسقف المباني والجملالونات. ويمكن للألواح الألوكاج أن تتعارض في إتجاهين عموديين نسبة لتساوي القوة والمتانة في الإتجاهين، على التقى من الأخشاب المنشورة حيث تكون القوة والمتانة أقل في الإتجاه العمودي على الألياف عنها في الإتجاه الموازي للألياف. وتتصف ألواح الألوكاج أيضاً بالمرنة بالإضافة إلى القوة ولذلك يمكن ثنيها لعمل أسقف مقوسة.

اللوح الخشب الحبيبي

تعد ألواح الخشب الحبيبي أحدث أنواع الألواح الخشبية المركبة التي تطورت صناعتها تطوراً سريعاً في النصف الأخير من هذا القرن، وتستعمل هذه الصناعة أنواعاً عديدة من المواد الخام أهمها الأخشاب ومخالفاتها، كما يمكن استعمال مخلفات قصب السكر والقصب وسيقان القطن وقشرة الفول السوداني والكتاف وغيرها. وتحت كثافة الأخشاب المستعملة على خصائص الألواح المنتجة منها، وأنسب كثافة هي دون المتوسطة بقليل، وتنتج عنها نوعية جيدة من الألواح.

لإعداد المادة الخام يتم تفتت الشب أو المواد الجنوسليلوزية (مواد نباتية الأصل مرکبة من لجنين وسليلوز) الأخرى إلى حبيبات بما فيها اللحاء في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان يزال اللحاء قبل عملية تفتت الأخشاب. ويعاد تفتت الأحجام الكبيرة من الحبيبات بواسطة مطحنة. بعد ذلك تجفف الحبيبات ثم تنخل على مرحلتين: الأولى لإزالة الذرات الصغيرة، والمرحلة الثانية لإزالة الحبيبات الكبيرة لإعادة تفتتها للحجم المناسب، حيث أن خلط الذرات الصغيرة مع الحبيبات الكبيرة يضعف من قوة ومتانة الألواح ويزيد من استهلاك المواد اللاصقة.

بعد ذلك تبدأ عملية خلط المواد اللاصقة مع بعض المواد المضافة مثل الشمع والماء المصلي لإضافة بعض الخصائص المرغوبة

بعد الحصول على الرقايق لأبد من تجفيفها لأن الكتل أثناء تقشيرها تكون مشبعة بالرطوبة بعد تعريضها للبخار أو الماء الساخن لتلين أليافها. وتم عملية التجفيف داخل أفران تبلغ درجة الحرارة فيها بين ١٠٠ - ١٠٨ °م. بعد التجفيف تكون القشرة جاهزة للاستعمال إما كقشرة لتجفيف قطع الأثاث والأبواب والجدران الداخلية في المنازل أو أن يصنع منها الألوكاج (الخشب المعaks).

الألوكاج

تطلب صناعة القشرة والألوكاج جذوعاً من نوعية جيدة بحيث تكون أسطوانية ومستقيمة وكبيرة الحجم بقدر المستطاع، ويبلغ سمك الرقايق المطلوبة لصناعة الألوكاج من ١,٥ إلى ٢ مم.

بعد التجفيف يتم تقطيع الرقايق إلى المقاسات المطلوبة للألواح وتزال العقد (العيون) وأي عيوب أخرى من الرقايق. وتستبدل بقطع جيدة من بقايا الرقايق. تلصق الأجزاء القصيرة من الرقايق من حواها حسب المقاسات المطلوبة. بعد ذلك تمسح الرقايق بالمادة اللاصقة، ويرص العدد المطلوب منها بعضاً فوق بعض بطريقة متعاكسة، أي أن إتجاه الألياف في أي طبقة يكون متعمماً مع إتجاه الألياف في الطبقة التي تليها ثم تضغط الرقايق إلى ألواح لفترة تتفاوت من ٢ إلى ١٠ دقائق حسب سمك الألواح والمادة اللاصقة الحديدية التي تضغط بينها الألواح.

ت تكون أبسط أنواع ألواح الألوكاج من ثلاثة طبقات - طبقة وسطية (قلب) وطبقتين سطحيتين وقد يزيد عدد الطبقات حسب الإستعمال.

تتصف ألواح الألوكاج بصفات جيدة قد لا تتوفر في الأخشاب المنشورة أو منتجاتها الصناعية الأخرى. حيث تتمتع بقوة ومتانة عالية بسبب تعداد اتجاه الألياف في الطبقات المتعاكسة، ولنفس السبب تتمتع هذه الألواح باستقرار شديد مع تغيرات الرطوبة فلا تنكمش مع التجفيف، وبالتالي لا تتعرض للتشقق والالتواء مثل الأخشاب المنشورة. ولذلك تفضل ألواح الألوكاج في إستعمالات كثيرة حساسة خاصة في

وتخلص عملية صناعة الورق في مراحل تبدأ بتحويل المادة الخشبية أو المواد اللجنوسيلولوزية المناسبة الأخرى إلى ألياف تخلط مع كميات كبيرة من الماء ثم ييسط الخليط على مساطب منخلية لتصريف الماء والحصول على عجينة الورق أو بورق. وتجري بعد ذلك عدة عمليات أخرى على هذه العجينة حتى تحول إلى ورق.

وهناك طريقتان أساسيتان لإعداد عجينة الورق وهي: الطريقة الميكانيكية والطريقة الكيميائية بالإضافة إلى طرق أخرى كيمو/ميكانيكية.

● الطريقة الميكانيكية

تصف العجينة المنتجة ميكانيكياً بأنه لا يحدث فيها تغيير كيميائي يذكر، وتستخدم لها نفس الطرق الميكانيكية التي سبق ذكرها في إعداد عجينة الخشب اليفي، والتي تشمل طريقة عجينة الخشب المطحون، وطريقة الأقراص الطاحنة، وطريقة الماسونيات.

● الطريقة الكيميائية

يتم إعداد العجينة بالطريقة الكيميائية باستخدام عدة مواد كيميائية مناسبة تحت درجات حرارة عالية لإذابة مادة اللجنين التي تربط الألياف بعضها البعض، وبالتالي تحررها عن بعض، وذلك بخلط هذه المواد الكيميائية مع المواد الخام بعد تفتيت هذه المواد إلى حبيبات أو شظايا بأحجام معقولة للتأكد من تغلف المواد الكيميائية إلى جميع أجزاء الحبيبات. وتشمل الطرق الكيميائية المستخدمة في إعداد عجينة الورق ما يلي:

* طريقة الصودا الكاوية (NaOH): وكانت أكثر إستعمالاً في الماضي ولكن قل استعمالها حالياً نسبة للمفعول القوي والسلبي للصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) على الألياف عندما تكون بمفردها، إذ يتسبب تعرض الألياف لها عند درجات حرارة عالية ولدة طويلة في تقطيعها وإضعافها ، وبالتالي التأثير على قوة ونوعية الورق المنتج منها. وقد استعملت هذه الطريقة مع الأخشاب الصلدة نسبة لقصر أليافها. وفي هذه الطريقة توضع الحبيبات في الحاوية الهاضمة المخصصة، وتضاف إليها الصودا

الناشر لنشر وتسوية الحواف، ثم ترقص الألواح لتبریدها ومن ثم سترتها وتخزنها. ولا يتم ضغط الألواح العازلة بهذه الطريقة ولذلك تكون لها كثافات منخفضة.

● أنواع ألواح الخشب اليفي

يمكن تصنيف ألواح الخشب اليفي حسب طريقة التصنيع وكثافة الألواح الناتجة عنها إلى قسمين رئيسيين هما: الألواح المضغوطة والألواح غير المضغوطة، ويشمل كل قسم منها على أنواع مختلفة من الألواح كما يظهر من التقسيم التالي:

* الألواح المضغوطة : وهي الألواح التي تم تصنيعها تحت الضغط كما سبق ذكره. وتنقسم هذه الألواح بدورها إلى أنواع الألواح التالية حسب درجة الضغط المستعملة وكثافة الألواح الناتجة عنها:

- ألواح متوسطة الكثافة: وهي ألواح مضغوطة بكثافة تتراوح ما بين ٤٠ إلي ٨ جرام/سم^٣ و تستعمل غالباً في المباني وصناعة الأثاث.

- ألواح صلبة: وهي ألواح مضغوطة بكثافة تتراوح ما بين ٨ إلي ١٢ جرام/سم^٣.

- ألواح مقواة: وهي ألواح مضغوطة بكثافة تتراوح ما بين ١١٢ إلي ٤٥ جرام/سم^٣، تصنع لاستعمالات خاصة مثل حفظ المعدات الكهربائية وغيرها.

* ألواح غير مضغوطة : وتتراوح كثافتها من ٤ إلي ١٥ جرام/سم^٣، أو تصنع لاستعمالات متعددة، وفي هذه الحالة تكون الكثافة أعلى من سابقتها، وتتراوح ما بين ١٥ إلي ٤ جرام/سم^٣.

صناعة الورق

تعد صناعة الورق وألواح الورق من أكثر الصناعات إزدهاراً وتطوراً في العالم. وبالرغم من أن حوالي ٨٠٪ من الورق المنتج في العالم يصنع من مواد خشبية إلا أن هناك مخلفات زراعية عديدة تستعمل لهذا الغرض مثل ساقان القطن والكتاف ومخلفات صناعة قصب السكر وغيرها.

اللجنوسيلولوزية الأخرى بعد تحويلها إلى ألياف في شكل عجينة خشنة. وتعد عملية إعداد الألياف أو العجينة من أهم مراحل التصنيع، و تستعمل فيها طرق ميكانيكية أو حرارية/ميكانيكية لتحويل المواد الخام إلى ألياف، وتشمل هذه الطرق ما يلي:

* عجينة الخشب المطحون : وفيها تضغط الكتل الخشبية على أحجار مستديرة مسنتة وخشنة تدور بسرعة عالية، وتغلل الألياف الممزوجة من الكتل بكميات كبيرة من الماء وتجمع في حاويات.

* الأقراص الطاحنة : وتألف من فرعين حديدين مسنتين من الداخل يدور أحدهما بينما يكون الثاني ثابتاً أو يدور الفرمان في إتجاهين متعاكسيين. وفي هذه الطريقة يمكن استعمال حبيبات باردة لعملية الطحن أو حبيبات سبق تسخينها بتعرضها للبخار ماء أو ماء ساخن لتلين الألياف. وفي الحالة الثانية يطلق على العملية "طريقة أسبلندر" لإعداد العجينة.

* طريقة الماسونيات : ويتم فيها وضع الحبيبات في حاوية محكمة القفل تتحمل الضغط العالي، وتعرض لبخار تحت ضغط عالي يبلغ ٢٥٠ باسكال. ثم يتبع ذلك بخار تحت ضغط أعلى يبلغ ٦٥٠ باسكال للتأكد من تشبّع وتلين الحبيبات. وبسرعة يرفع الضغط عن الحاوية ومحتوياتها من الحبيبات ونتيجة لذلك تنفجر الحبيبات، وتحول إلى ألياف فردية.

بعد اكتمال إعداد الألياف يتم تجفيفها إلى حوالي ٥٪ محتوى رطوبي، ثم تخلط مع المواد اللاصقة والماء المضافة، وتكون المادة الليفية عادة منتفخة بدرجة عالية ويصعب التعامل معها، وقد تكون منها كرات أو كتل ليافية أثناء عملية خلطها بالمواد اللاصقة مما يصعب معه بسط الخليط بسمك متساو. ويسهل الخليط بإحدى طرفيتين: الأولى بسط هوائي والثانية بسط العجينة المبتلة في كميات كبيرة من الماء. يلي ذلك ضغط أولي لخفض السمك وتسهيل العمليات اللاحقة. ثم يتم الضغط النهائي بين الورق حديدي ساخنة لمدة ٦ إلى ١٠ دقائق حسب سمك الالواح ودرجة الحرارة. وتنتج بعض أنواع الألواح بدون ضغط. بعد ذلك تنقل الألواح المضغوطة إلى

الصناعات الخشبية

كبيرة من الماء لتفوّقية الترابط بينها. ويتحقق ذلك بعملية الضرب التي سبق ذكرها.

● إعداد الورق

بعد عملية الضرب والتبييض تضاف للعجينة بعض المواد المضافة المطلوبة لتحسين بعض خصائص الورق، يلي ذلك تحويل العجينة المخلوطة في كميات كبيرة من الماء إلى ماكينة الورق حيث ترش وتسط على سطح منخلٍ ممتد ومحرك. وهنا يتم تصريف الماء من العجينة عن طريق الضغط التدريجي بواسطة بكرات باردة أو لاً لعصير بقية الماء، يليها الضغط ببكرات ساخنة لتجفيف الورق، ومن ثم يلف الورق على بكرات وتعد البكرات للنقل.

الخلاصة

يتزايد الطلب على منتجات الغابات عاماً بعد عام، ولقابلة هذا التزايد في الطلب لابد من التوسيع في صناعة الأخشاب، وهذا محکوم بتوفير المواد الخام وتکاليفها. وتشير الإحصاءات إلى أن الغابات قد أستغلت إلى أقصى حد ممکن في أوروبا الشمالية، ولا يتوقع فيها توسيع كبير في الصناعات الخشبية، وكذا الحال في غرب أروبا بسبب المکيات الموزعة والإعتبارات البيئية. ولذلك سيزيد إعتماد أوربا على الواردات من المنتجات الخشبية المصنعة. بينما تملك الولايات المتحدة فرصة كبيرة للتتوسيع في هذه الصناعات لما تمتلكه من موارد خشبية وبنية تحتية صناعية وإقتصاد قوي. ومن بين الدول النامية تمتلك البرازيل وإندونيسيا طاقات هائلة كامنة للتوسيع إعتماداً على مزروعاتها الشجرية، ولكن ذلك يعتمد على الاستقرار السياسي وسياسة وأولويات التنمية في هذه البلاد. وطالما كان الطلب لهذه المنتجات متزايداً، ولحدودية فرص التوسيع في كثير من الدول الصناعية بسبب محدودية المواد الخام فسيقبل عرض هذه المنتجات بالنسبة للطلب المتزايد، ولذلك تتحول مراكز الإنتاج الآن إلى بعض الدول النامية الغنية بالموارد الخشبية لقابلة إحتياجاتها من هذه المنتجات، وإمداد الدول المجاورة من الفائض وتقليل الإعتماد على الدول الصناعية التي قد تستهلك كل إنتاجها يوماً ما.

ما يجدر ذكره أن هذه الطريقة تستخدم لإنتاج نسبة كبيرة من عجينة الورق في العالم، وتستعمل مع الأخشاب الرخوة في الغالب كما يمكن استعمالها مع بعض الأخشاب الصلدة.

* طريقة الكبريت (Sulfite): وتعده أهم طريقة لإنتاج أجود أنواع الورق. وتستعمل مع الأخشاب الرخوة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الراينجات.

وتتلخص الطريقة بخلط ماء الجير مع كمية كافية من غاز ثاني أكسيد الكبريت ، بحيث يحتوى التفاعل الناتج على كمية إضافية من ثاني أكسيد الكبريت ، وبذلك يصبح الخليط الفعال في عملية التحويل إلى عجينة وسط حمضي يتكون من ثاني كبريتيت الكالسيوم $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$ وثاني أكسيد الكبريت (SO_2) ، وذلك وفقاً لمعادلة التفاعل التالية :




ونسبة لأن عملية إعداد عجينة الورق بواسطة المواد الكيميائية تتسبب في تآكل السيليكون، وبالتالي خفض قوة ومتانة الورق، فإنه لابد من إيقافها بأسرع فرصة ممكنة حاماً تحرر الألياف عن بعضها رغم وجود نسبة كبيرة من اللجنين في الجدر الخلوية، ومن ثم البدء في عملية الضرب والتبييض بغرض إزالة بقايا اللجنين المسبب لللون الداكن في العجينة.

● الضرب والتبييض

بعد إعداد العجينة - سواء بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية - يتم إخضاعها إلى عملية خلط وضرب مع كمية كبيرة من الماء لزيادة مرنة الألياف، وزيادة مساحة سطحها، وقدرتها على الاحتفاظ بكميات كافية من الماء مما يساعد على زيادة قوة الترابط بين الألياف عند ضغطها. يلي ذلك البدء في إزالة بقية اللجنين بواسطة عملية التبييض (bleaching) باستخدام مواد التبييض المناسبة مثل هيبوكلورات الصوديوم أو الكالسيوم والكلور وثاني أكسيد الكلور وغيرها.

تعتمد قوة ومتانة الورق على قوة الألياف المفردة وعلى قوة الترابط بينها. وعليه فإن الهدف الأول في عملية تصنيع الورق هو زيادة مرنة الألياف وزيادة مساحة سطحها وزيادة قابليتها لاحتفاظ بكميات



● إحدى مکائن تصنيع الورق.

الكاوية بنسبة مناسبة لحجم الحبيبات وترفع درجة الحرارة إلى ١٧٥°C وتستمر العملية على هذه الحالة لمدة أربع ساعات.

* طريقة الكرافت (الكبريتات "Sulfate") : وتعده طويلاً لطريقة الصودا الكاوية والتخالص من سلبياتها المتمثلة في التأثير السلبي للصودا الكاوية على الألياف عندما تكون بمفردها. ويتمثل التحسين في إضافة مادة كبريتيد الصوديوم (Na_2S) إلى الصودا الكاوية. حيث تعمل المادة الأولى (كبريتيد الصوديوم) كوسيلط يساعد على الإسراع بعملية إزالة اللجنين والتحول إلى عجينة، وبالتالي تكون الألياف معرضة للصودا الكاوية الساخنة لفترة أقصر مما في الطريقة السابقة. وتتراوح درجات حرارة الخليط بما فيه الحبيبات الخشبية من ١٦٠-١٨٠°C، وتستمر على هذه الحالة لمدة ساعتين.