



أ. إيهاب صالح الدين

تمثل كوارث النقل البحري إحدى الكوارث غير الطبيعية التي يواجهها الإنسان سواءً في الأنفس أو الممتلكات . وعلى الرغم من التطور التقني في وسائل الأمان والسلامة في مثل تلك الكوارث إلا أن ازدياد حركة النقل البحري - خاصة نقل البضائع - قد أدى لزيادة تلك الكوارث بسبب التطور الذي حدث في حجم السفن وتنوع المواد التي تحملها ، فعلى سبيل المثال أدى الطلب المتزايد على النفط إلى تزايد السفن العملاقة المخصصة لنقله مما زاد من المخاطر التي تتعرض لها السفن من جراء التسرب النفطي في المحيطات أو الحوادث الكبيرة وغيرها .

البضائع الجافة ، وناقلات البترول والمعديات أو العُبارات . وتعد من أهم أنواع السفن المعرضة للكوارث بسبب ما تحمله من أنفس وبضائع .

### ● سفن الخدمات البحرية

تشمل سفن الخدمات البحرية القاطرات البحرية وسفن الإنقاذ ، وسفن تحطيم الثلوج ، وسفن الأرصاد الجوية ، وسفن الإرشاد .

### ● سفن الأغراض الأخرى

تشمل سفن الأغراض الأخرى سفن الصيد ، وسفن صيد وتصنيع الحيتان ،

ويمثل السفن هي المحور الرئيسي لكوراث النقل البحري فإن حجم الكارثة يعتمد على حجم السفينة ، والغرض المستخدمة فيه ، ومقدار ما تحمله من بضائع وأنفس .

### أنواع السفن

تقسم السفن إلى مجموعات تشمل كل مجموعة أنواعاً متقاربة التصميم والوظائف وذلك كما يلي:-

### ● سفن النقل

تشمل سفن النقل سفن الركاب ، وسفن

الخرسانة كان متدينًا وأن قوتها عن ومن التشيد كانت أقل من القوة المفترضة حسب التصميم ، وتم إنقاذ المبني بعد إجراء عمليات مكثفة ومدروسة من الصيانة .  
\* انهايَر لاسباب متعددة : وكمثال للإنهايَر لاسباب متعددة محدث لمبني عمره ست سنوات . فقد وجد ، بعد إنهايَرها ، أن الأسباب كانت ضعف الخرسانة المكونة للإعمدة وبعض الأجزاء السفلية ، وجود بعض المواد الكيميائية الضارة بالخرسانة المكونة للأساس (املاح الكبريت والكلور) ، زد على ذلك ، فقد تم إصلاح السقف الذي تسربت منه مياه الأمطار بزيادة طبقات من مواد البناء فوقه ، مما أدى إلى زيادة سمك السقف من ( ١٢٠ مليمتر ) إلى ( ٥٠٠ مليمتر ) ، وبالتالي زيادة الحمل على المبني . وما زاد الأمر سوءً أن المقاول قام بتخزين العديد من مواد البناء فوق السقف أثناء عملية الإصلاح .

### الحد من تصدع المبني

لعله من البديهي القول بأن تقادري تصدع المبني ، الذي قد يؤدي إلى انهيارها ، يمكن أساساً في تقادري مسبباته التي أورتنا العديد منها أعلاه . ويلعب التحكم الدقيق ومراقبة ومتابعة سير العمل في كل المراحل التي يمر بها المبني دوراً أساساً في الحد من تصدع المبني . ويمكن أن تبدأ أعمال المراقبة والتحكم من مرحلة الدراسة والتصميم ، مروراً بمرحلة التنفيذ ، ثم الإستخدام والصيانة الدورية ( الوقائية ) والتصحيحية . ومن المهم أن يتم كل ذلك تحت اشراف هندسي مؤهل .

خلاصة القول أن الكثير من التصدع المسبب للإنهايَر في المبني يمكن تقادريه لو تم إتباع الأسس السليمة المعروفة جيداً في صناعة البناء ، التي من أهمها الرقابة الفنية الصارمة للمبني في كل مراحله من الدراسات الأولية إلى فترة استخدامه وما يتوجب القيام به من صيانة في هذه الفترة .

إذ أن الملاحة البحرية تعد من أكثر سبل التنقل بين أقطار المعمورة بدءاً من المراكب الشراعية الصغيرة مروراً بالسفن الكبيرة التي استخدمها المكتشفون الأوائل للأراضي الجديدة وانتهاء بالسفن العملاقة الحالية، غير أنه من المناسب إعطاء أمثلة حديثة عن حجم الكوارث التي نجمت عن ارتطامات السفن وذلك كما يلي :-

\* حادث بربنسيسليس وبوبيل كاسل : وقع عام ١٨٧٨ م عندما تصادمت الباحرة بربنسيسليس الهولندية مع الباحرة بوبيل كاسل الإنجليزية في نهر التايمز البريطاني نتيجة انحراف مسار الباحرة الأولى، وقد نجم عن الحادث وفاة ٦٤٠ شخصاً.

\* حادث اليوني - ٥ : وقع عام ١٩٦٧ م عندما جنحت ناقلة النفط كوري كانون بحمولتها البالغة ٣٥٠ ألف طن زيت نتيجة لانحراف الباحرة اليوني - ٥ عن مسارها بالقرب من جزيرة بيشوب البريطانية مما أدى إلى تصادمها وتسبب في تسرب كمية كبيرة من الزيت حوالي (١٠٠ ألف طن). غطت دائرة قطرها ٣٥ كم مؤدية إلى تلوث كبير لبعض الشواطئ البريطانية.

\* حادث ناقلة البترول أورو : حدث عام ١٩٧٠ م عندما جنحت الناقلة الليبية أورو عن مسارها وتسببت فيها حوالي ١٨٠ ألف طن من البترول في خليج شيوبووكو بالقرب من السواحل الكندية.

\* حادث الناقلة ميشولا : حدث عام ١٩٧٤ م عندما جنحت الناقلة البريطانية ميشولا عند اصطدامها بشعب مرجانية، وقد ساعدت حمولتها الزائدة عن المقرر - حوالي ٢٥٠ ألف طن زيت - في عزم الكارثة حيث تسرب ما مقداره ١٣٠ ألف طن في الشواطئ البريطانية مخالفة بقعة من الزيت بقطر ٢٨ كم.

\* حادث أمووكو قادس : حدث عام ١٩٧٥ م عندما تسببت عطل ميكانيكي في أجهزة التوجيه في جنوح السفينة


سيظل في زيادة مستمرة، وبالتالي يزيد من حجم الكارثة سواء كانت كارثة بيئية مثل تسرب النفط أو الغاز أو المواد البترولية، أو كارثة في الأرواح والمعتakات.

ومن أجل ذلك قامت العديد من الدول باتخاذ الإجراءات الأمنية الازمة للحد من خطورة تلك الحوادث، وذلك من خلال الإشراف على الممرات المائية ومناطق الاقتراب من الموانئ المزدحمة مثل موانئ أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا، وإدخال العديد من أنظمة تأمين الملاحة مثل أنظمة فصل مسارات المرور وإقامة شبكات المتابعة بالرادار ووضع المسارات الملاحية المناسبة.

وسفن مراسلات التغريف، وسفن النزهة، والسفن الغربية . ومع هذا التعدد والتنوع من السفن والنقلات ، وازدياد اعدادها المستعملة في كل مجال فإنها تتعرض إلى حوادث وكوارث مختلفة تتمثل فيما يلي :-

### كوارث التصادم والإرتطام

تمثل حوادث التصادم والإرتطام أكبر نسبة من كوارث النقل البحري ، فعلى سبيل المثال أدت الطفرة الكبيرة في صناعة النقل البحري خلال الفترة من ١٩٦٠ م إلى ١٩٨٠ م إلى تزايد حمولة السفن إلى سبعة أضعاف ما كانت عليه ، وخلال تلك الفترة ظهرت أنواع جديدة من السفن مثل سفن الحاويات السريعة ، وسفن نقل البضائع الخطرة (ناقلات الغاز والبترول والمواد الكيميائية) . ومما ضاعف من حجم المشكلة إزدحام الممرات المائية بالعديد من المنشآت البترولية وغيرها مما زاد من صعوبة حركة السفن والحمد من حريتها . وتشير البيانات الاحصائية إلى أن عدد السفن وحمولتها سيزداد مستقبلاً بسبب أن النقل البحري لا يزال أرخص وسائل النقل على الإطلاق . وعليه فإن خطر التصادم والإرتطام



شكل (١) العوامل المؤثرة على معدل تصادم السفن .

## كوارث النقل البحري

أخرجتها عن مسارها . و مما زاد الأمر سوءاً اشتعال النيران بالجزء السفلي من العبارة . وقد لقي معظم ركاب السفينة حتفهم حرقاً أو غرقاً .

### ● تنظيم الملاحة البحرية

أخذ تنظيم الملاحة البحرية (قواعد من التصادم) في البحار صفة الشرعية الدولية منذ عام ١٨٦٤ م وذلك عقب الحوادث البحرية المختلفة . ومن أهم تلك التنظيم ضرورة إلزام السفن بالmallah على الجانب الأيمن من المسارات البحرية عند مقابلتها لسفن أخرى .

ونتيجة لدراسات متأنية وبعد عقد مؤتمرات دولية تمت عام ١٨٨٩ م بمدينة واشنطن صياغة قواعد تنظم الملاحة البحرية أطلق عليها "قواعد واشنطن" ، بعدها قامت لجنة السلامة الدولية في البحار بإدخال العديد من التعديلات في هذه القواعد كان آخرها عام ١٩٧٢ م . وقد تم الإعتراف الدولي بقواعد ١٩٧٢ م وأصبحت ملزمة قانوناً . كما ذهبت بعض الحكومات أبعد من ذلك بإلزامها السفن الزائرة لموانئها بتركيب بعض الأجهزة الملاحية الإضافية .

سبب الحادث / الفترة الزمنية	١٩٣٠ - ١٩٢١ م	١٩٥٩ - ١٩٥٠ م	١٩٦٠ - ١٩٥٩ م	١٩٧٠ - ١٩٦١ م	١٩٨٠ - ١٩٧١ م
غرق	٩٩	٣٧	٤٨	٣٨	٥٨
جنوح	٧٩٩	١٠٣	٥٨	٧٣	٤١
تصادم	٣٢١	١١٦	١١٦	١	٢
فقدان	٤٧	٣	٤٧	٦٣	٥٩
إنفجارات وحرائق	٧٧٨	١٨٤	٦٣	٢٣	٤٦
أسباب أخرى	-	-	-	٤٤٣	٢٦٥
المجموع	٢٠٤٤	٤٤٣	٤٤٣	٢٤٤	٣٥٠
العدد التقريري للسفن	٨٢٠٠	٥٦٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٣٥٠
أضرار الحرائق (%)	%٣٨	%٤١,٥	%٢٣,٧	%٢٤,٢	%٢٤,٢

● جدول (١) أسباب الأضرار الجسيمة بالسفن (حمولة أكثر من ١٠٠ ألف طن) بالمملكة المتحدة .

سبب الحادث / الفترة الزمنية	١٩٦٠ - ٥٦ م	١٩٦٥ - ٦١ م	١٩٧٠ - ٦٦ م	١٩٧٥ - ٧١ م	١٩٨٠ - ٧٦ م
غرق	٢٤٢	٣٠٨	٥٠٨	٦٦٠	٧٢٥
جنوح	٣٥٥	٥٤٨	٦٠٨	٥٢٨	٦٦٨
تصادم	١٠٤	١٣٣	١٨٤	١٩٢	٣٠٦
إنفجارات وحرائق	٧٧	١٥٦	٢٧٢	٢٩٤	٢٤٠
أسباب أخرى	٨٠	٧٣	٨٢	٨٤	٦٧
المجموع	٨٣٨	١٢١٨	١٦٥٤	١٧٥٨	٣٠٦
النسبة المئوية للخسارة بسبب الحريق	%٩	%١٢,٨	%١٦,٤	%١٦,٧	%١٧

● جدول (٢) السفن العالمية (حمولة أكثر من ١٠٠ ألف طن) التي أصيبت بخسارة كاملة .

## كوارث الحرائق

تأتي كوارث حرائق السفن في المرتبة الثانية بعد كوارث الإصطدام من حيث الأهمية ، ويوضح جدول (١) الأسباب المؤدية إلى أضرار جسيمة بالسفن في المملكة المتحدة والتي يمثل الحريق نسبة كبيرة فيه . وتعد كوارث الحرائق من أخطر كوارث النقل البحري بسبب ما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية وبسبب سرعة انتشارها ، ولأن مكافحتها تتطلب جهود شاقة وتصرف سريع . و مما يزيد الأمر خطورة أن نسبة ما ينجم عنها من خسارة كاملة للسفن - في العالم - في تزايد مستمر ، جدول (٢) ، بسبب ازدياد حركة النقل

المذكورة عن مسارها بالقرب من سواحل بريثاني الفرنسية فتسرب من حمولتها البالغة حوالي ٢٢٠ ألف طن من النفط الخفيق ٢٢٠ ألف طن إلى مياه البحر فتسبب في تكون بقعة من الزيت بلغت مساحتها ٥٠٠ كم٢ دفعتها الأمواج إلى الشواطئ الفرنسية السياحية فدمرت الحياة البحرية فيها تماماً كاملاً . ويعود هذا الحادث من أكبر الحوادث البحرية حتى الآن .

\* حادث العبارة سالم إكسبريس : حدث عام ١٩٩٢ م عندما غرقت العبارة المصرية سالم إكسبريس بالقرب من سفاجا المصرية نتيجة اصطدامها بالشعب المرجانية بسبب حمولتها الزائدة وسوء الأحوال الجوية (عواصف ورياح شديدة)

أموكوكادس الفرنسي بالقرب من شاطئ النورماندي شمال فرنسا . وقد أدى الحادث إلى غرق أغلب ركاب السفينة البالغ عددهم ٥٥٠ راكباً .

\* حادث تصادم برافري وبوهلين : حدث عام ١٩٧٦ م عندما تصادمت السفينة برافري بالسفينة بوهلين - كلاباما بريطانيتين - عند الشواطئ البريطانية . وقد أدى الإصطدام إلى خروج السفينتين عن مسارهما الملاحي ، ونتج عن ذلك تحطم السفينتين مع غرق ٥٤٠ شخصاً وأصابة ٢٠٠ آخرين بجروح .

\* حادث ناقلة البترول أماكوكانديز : حدث في مارس ١٩٧٨ م عندما جنحت الناقلة

## كوارث النقل البحري

التخطيط لتنظيم عمليات الإنذار المبكر لاكتشاف ومقاومة الحرائق عند نشوتها، ويعد موضوع تدريب طاقم السفينة على استخدام الوسائل الفنية لتنفيذ عمليات المكافحة من أهم المواضيع التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

ومن أهم الوسائل الوقائية لدرء كوارث حرائق السفن ما يلي :-

- تقسيم السفن إلى قطاعات رئيسية بحيث تفصل كل من غرف المحركات وعنابر الشحن وأماكن الخدمات عن بعضها البعض.

- الحد من استخدام المواد القابلة للإشتعال أو الملتهبة على السفن.
- التوزيع المثالي للمواد الخطيرة على السفينة وتخزينها في أماكن آمنة بعيداً من مصادر الحريق الأخرى.
- تزويذ السفن بأجهزة كشف وإنذار ومكافحة الحرائق والرقابة الدورية عليها.
- دهن السفينة وأجهزتها بماء غير قابلة للإشتعال.

- منع استخدام النيران المباشرة (شممات اللحام، الفتائل المشتعلة، الشموع، الفوانيس) بالقرب من مخازن شحن المواد القابلة للإشتعال.
- مراعاة إجراءات السلامة في الأجهزة الكهربائية وغرف الغلايات والأفران.

نوع السفن	العدد	النسبة (%)
ركاب	١٢	٧,٩
بضائع :		
بضائع عامة	٧٥	٦٥,١
بضائع حب	١٢	
لحاجة	٧	
حاويات	٤	
بضائع مختلفة	١	
ناقلات نفط	٢٦	١٨,٤
ناقلات غاز	٢	
أخرى	١٣	٨,٦
المجموع	١٥٢	١٠٠

● جدول (٣) أعداد وأنواع السفن التي تعرضت للحرائق (١٩٨١)

البحري وتتنوع السفن والبضائع التي تحملها. وحسب التقرير الذي رفعته الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنظمة الإستشارية لللاحقة الدولية

(Inter-Governmental Maritime Consultative Organization - IMCO) لعام ١٩٨١ م، فإن سفن البضائع تعد أكثر السفن تعريضاً للحرائق، يليها من حيث الأهمية ناقلات النفط والغاز. ويوضح جدول (٣) الأنواع المختلفة للسفن التي تعرضت للحرائق لعام ١٩٨١ م.

### ● أسباب حرائق السفن

تعد الحرائق الناجمة عن الصيانة واللحام من أكثر حوادث حرائق السفن انتشاراً حيث تمثل حوالي ٤٠٪ من الحوادث ويوضح جدول (٤) أماكن الخسارة الكاملة أو الجسيمة نتيجة الحرائق والإنفجارات على سفن إنجلزية خلال الفترة ١٩٦٥ إلى ١٩٧٦ م، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث كثرة الانتشار الحرائق الناجمة عن الأحمال والإهمال والقصور في أماكن تواجد اللهب المستمر في السفن مثل المطابخ، وكذلك الحرائق الناجمة عن الاعطال الكهربائية أو اعطاب المحركات حيث تعاني غرف المحركات من خطير عظيم نظراً لعرضها لإرتداد النيران من أفران الغلايات والغازات والأبراج.

### ● وسائل مقاومة الحرائق

يعد التخطيط المسبق لمنع حدوث الحرائق في السفن من أنجح السبل لتفادي كوارث السفن. وعليه لابد من الأخذ في الإعتبار تزويد السفن بالوسائل الانشائية للوقاية من الحرائق وغيرها، ثم يلي ذلك

مكان الحريق / العام	المجموع	٧٦	٧٥	٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥
الماكنات	٣٣	٢	٤	٧	٤	-	-	٣	٦	٢	٢	١	٢
أماكن الإعاشة والخدمات	٢٨	٢	٣	١	٤	-	٢	٢	-	٧	٢	١	٤
أماكن شحن البضائع الجافة	٤	-	-	-	١	-	-	-	-	٢	١	-	-
أماكن شحن (ناقلات)	٩	-	-	-	١	-	-	١	١	١	٤	١	-
أماكن شحن (ناقلات بضائع مختلفة)	٢	-	-	-	-	-	٢	-	-	-	-	-	-
المضخات	٢	-	-	-	١	-	-	-	١	-	-	-	-
أماكن أخرى	٢	-	-	-	٢	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع	٨٠	٤	٧	٨	١٣	-	٤	٦	٨	١٢	٩	٣	٦

● جدول (٤) أماكن الخسارة الكاملة أو الجسيمة نتيجة الحرائق والإنفجارات على سفن إنجلزية (١٩٦٥ - ١٩٧٦) م.