



صناعة الأسمنت

محمد الناصر

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الكلنكر . تحمل بعد ذلك تلك المادة بعد خروجها من الأفران وهي في درجة حرارة عالية على سيرور خاصة إلى مبردات تعمل بالهواء لخفض درجة حرارتها إلى حوالي ٢٥٠ درجة مئوية ثم تنتقل إلى مخازن تهيئة لخطوة الانتاج الأخيرة .

٤ - مرحلة الصناعية النهائية وانتاج الأسمنت :

يتم في هذه المرحلة الانتاج النهائي للأسمنت وذلك بخلط وطحن نسبة ٩٥٪ من مادة الكلنكر السابق انتاجها مع نسبة ٥٪ من خام الجبس (كربونات الكالسيوم) اضافة إلى ٨ جزيئات ماء (Ca SO₄. 8 H₂O) . وتساعد اضافة خام الجبس إلى مادة الكلنكر في ابطاء تصلب الأسمنت عند خلطها مما يسهل من نقل خليط الأسمنت أثناء استخدامه في عملية التشييد والبناء . ويجب أن تتم هذه المرحلة في درجة حرارة لا تزيد عن ٩٨ درجة مئوية للمحافظة على النسبة المعيشية لجزيئات الماء في مادة الأسمنت (الناتج النهائي لتلك المرحلة) .

٥ - مرحلة التعبئة : وفيها يتم تعبئة الأسمنت أما بصورة سائبة في صهاريج مقطورة ، أو بعباً في أكياس ورقية بحيث يبلغ الوزن الصافي مادة الأسمنت ٥٠ كجم في كل كيس .

* شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة .

وفي هذه المرحلة يجري خلط المواد الخام بالنسبة المئوية سابقاً ثم يتم ادخالها إلى طاحونة لتعيمها وخلطها .

٣ - مرحلة حرق المواد الخام وانتاج الكلنكر Clinker :

وفيها يتم ادخال المواد الخام بعد خلطها وطحنتها إلى أفران خاصة أسطوانية الشكل يبلغ طولها حوالي ١٣٠ متراً وعرضها ٥ مترات ، وتقبل بمقدار ١٢ - ١٤ درجات باتجاه منطقة الاحتراق . وتعمل تلك الأفران بزيت البتروlio المضغوط مع الهواء الجوي ، وتحصل فيها درجة الحرارة في منطقة الاحتراق إلى ١٤٥٠ درجة مئوية كما أنها تدور حول محورها بمعدل ٧٣ - ٩٠ سم/دقيقة . وتبطن منطقة الاحتراق في تلك الأفران بمادة الطوب الحراري لعزل جدار الفرن الفولاذي عن الحرارة الداخلية ، بينما يطعن الجزء المتبقى من الجدار بمادة الخرسانة وذلك لقلة تكلفة البطين

في هذا الجزء عنها في منطقة الاحتراق . ويساعد ميل الأفران ودورانها حول محورها على انتقال المواد الخام تدريجياً إلى منطقة الاحتراق حيث ترتفع درجة حرارتها كلما اقتربت من تلك المنطقة إلى أن تصل إلى ١٤٥٠ درجة مئوية تقريباً وعندها تتحول المواد الخام إلى مادة

عن طحن مادة تعرف باسم الكلنكر Clinker مع نسبة معينة من خام الجبس . وتكون المواد الخام الداخلة في صناعة مادة الكلنكر من :

- ١ - حجر جيري (كربونات كالسيوم Ca CO₃) بنسبة ٨٠٪ .
 - ٢ - خام الطين بنسبة ١٧٪ .
 - ٣ - خام الحديد بنسبة ١٥٪ .
 - ٤ - خام الرمل بنسبة ١١٪ .
- وتحتفل هذه النسب باختلاف نوع الأسمنت ، فالأسمنت المقاوم للأملاح تكون نسب هذه المواد فيه كالتالي :

- ١ - حجر جيري حوالي ٨٨٪ .
- ٢ - خام الطين حوالي ٣٪ .
- ٣ - خام الحديد حوالي ٥٪ .
- ٤ - خام الرمل حوالي ٤٪ .

مراحل تصنيع الأسمنت :

تم عملية صناعة الأسمنت بعدة مراحل على النحو التالي : ١ - مرحلة تكسير وتفتيت المواد الخام :

يتم تحضير المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمنت عن طريق ادخالها في كسارات اسطوانية دوارة بحيث يدخل كل نوع من الخامات في كسارة منفصلة ، ويوجد بداخل هذه الكسارات كرات حديدية سائبة بقطر يتراوح ما بين ٢ - ١٠ سم تبعاً لنوعية المادة الخام ، وتعمل هذه الكرات الحديدية على تفتيت تلك الخامات بصورة ميكانيكية إلى الحجم الملائم للطحن والخلط .

٢ - مرحلة طحن وخلط المواد الخام :

لحة تاريخية عن صناعة الأسمنت :

تعد مادة الأسمنت من المواد الأساسية للتطور المعماري والحضاري في جميع الدول ، فهي تدخل في تشييد كثير من المنشآت العامة كالملطارات والطرق ، والجسور ، والأنفاق ، والسدود ، والمساكن وغيرها ، وتعد القاسم المشترك بينها .

ويرجع تاريخ أول تركيبة

للسمنت إلى عام ١٢٩٠ م ، فقد

كانت تتكون من الأحجار

البركانية الناعمة وحبوب الرمل

والأحجار الكلسية .

وفي عام ١٨٢٤ قام العالم جوزيف إسبدين بتحضير خليط آخر للأسمنت . فقد أخذ هذا العالم الأحجار الكلسية وخلطها مع التربة الطينية وطحنهما وأضاف لها الماء ثم قام بعد ذلك بحرق هذه العجينة في أفران وحصل على مادة صلبة سوداء اللون أصبح لونها رماديًا مائلًا للأخضرار بعد طحنها ، ومن خواص هذه المادة أنها بعد خلطها بالماء واستعمالها تكون متماسكة إلى درجة الصلابة وتكتسب لوناً يشبه لون أحجار توجد في جزيرة بورتلاند البريطانية ، ولذلك سمي هذا المصحوق الناعم بخلط بورتلاند ، ثم عرف بعد ذلك بأسمنت بورتلاند . وتعني الكلمة سمنت Cement المواد اللاصقة .

الخامات الداخلة في التصنيع :

الأسمنت هو المنتج الناتج