

## خامات البوتاسيوم

يشكل البوتاسيوم حوالي ٢٥٪ من القشرة الأرضية حيث يكون ممزوجاً بصورة أساس مع تربسات من مركبات الصوديوم، كما أنه يوجد أيضاً في الفلدسبار (feldspars)، والمسكوفيت (Muscovite) - المايكا (mica) - ضاء - والجرانيت (Granite)، والنليس (Gneiss). وتشكل الصخور الرسوبيّة حوالي ٥٪ من القشرة الأرضية حيث تحتوي على حوالي ١٪ بوتاسيوم، وحوالي ٢٪ طين صفيحي (shales) علماً بأن البوتاسيوم لا يوجد في الطبيعة على هيئة عنصر لأنّه فعال جداً ويمتاز بفعالية عالية مع عناصر أخرى.

تنتج التربسات المعدنية للبوتاسيوم عادة نتيجة تبخر الماء من البحر المغلقة بالأراضي الجافة (Closed Land Seas)، التي انفصلت عن الجزء المحيطي الرئيسي، حيث يتسبب إنجراف مياه الأنهر في إذابة أملاح البوتاسيوم والمعادن القلوية الأخرى من الصخور والتربة ونقلها إلى المحيطات والبحيرات.

تترسب الأملاح عادة وفق ترتيب معين اعتماداً على درجة تبلورها وتكون عادة وفق الترتيب التالي : كربونات الكالسيوم، كربونات المغنيسيوم، كلوريد المغنيسيوم، وأخيراً كلوريد البوتاسيوم، وتكون التربسات الناتجة عن تبخر مياه البحر غنية بكلوريدات وكبريتات المغنيسيوم وكيمييات قليلة من البوتاسيوم والبروم، وهي تشمل الساليفيت ( $KCl$ )، والكرناليت ( $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ )، والكليزيريت ( $MgSO_4 \cdot H_2O$ )، والبولي هاليت ( $2CaSO_4 \cdot MgSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 2H_2O$ )، واللانغفينيت ( $K_2SO_4 \cdot 2MgSO_4$ )، والبوراسيت ( $5MgO \cdot MgCl_2 \cdot 7B_2O_3$ ). أما بالنسبة للتربسات الناتجة عن تبخر مياه البحيرات فإنها تحتوي على مركبات معدنية أخرى مثل الهالايت ( $NaCl$ )، والهانكسيت ( $9Na_2SO_4 \cdot 2Na_2CO_3 \cdot KCl$ )، والترونا ( $Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$ )، والقلاسييريت ( $3K_2SO_4 \cdot Na_2SO_4$ ). ومن أهم مرکبات البوتاسيوم الموجودة في الطبيعة المرکبات المعدنية الكلوريديّة



د. محمد شفيق اللذاني

تعد عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم من أهم عناصر التغذية للنبات وتحتاجها بكميات أكبر بكثير من أيّة عناصر أخرى، ويختلف البوتاسيوم عن الفوسفور والنيتروجين في أنه لا يدخل في تركيب أيّ من المركبات العضوية في النبات، وإنما يتواجد في خلايا النباتات على صورة أيونات وعلى شكل أملاح ذاتية في العصير الخلوي، وجزئياً على صورة مواد غير ذاتية ممتزة على غرويات السيتوبلازم.

فعاليات الأكسدة وإنتاج الأحماض العضوية في النبات.

- زيادة مقاومة النبات للتجمد حيث يرتبط هذا بالمحتوى العالى من السكريات وزيادة الضغط الأسموزي في الخلايا.

- زيادة مقاومة النبات للأمراض المختلفة. المساعدة على نمو الحزم الوعائية والحزن الليفية مما يؤدي إلى ثباتية الساق ومقاومة النبات للإنحناء والسقوط.

ويمكن تصنيف مرکبات البوتاسيوم المتواجدة في التربة إلى ما يلى :

١- البوتاسيوم الذي يدخل في تركيب المعادن الألومينو-سيليكاتيه الثابتة وعلى رأسها الفلدسبار والميكا والتي تتصرف بكونها ضعيفة الذوبان والانهضام للنبات.

٢- البوتاسيوم المتبدال والممتص من قبل غرويات التربة وهو بحدود لا يتعدي ٥٪ - ٥٪ من المحتوى الكلي لهذا العنصر.

٣- البوتاسيوم الذائب في الماء على شكل أملاح مختلفة ذاتية في رطوبة التربة (نترات، فوسفات، كبريتات، كلوريدات، وكربونات البوتاسيوم) والتي يمكن امتصاصها بشكل مباشر من قبل النباتات.

تتضمن بعض الوظائف الفيسيولوجية للبوتاسيوم في النباتات ما يلى :

- تحويل الكربوهيدرات البسيطة إلى كربوهيدرات أكثر تعقيداً مثل السكريات المتعددة والثنائية.

- استخدام نيتروجين النشادر لتكوين البروتين في النباتات الخضراء.

- تعديل الأحماض العضوية الهامة فيسيولوجياً.

- تنظيم فعالities مواد التغذية المعدنية الضرورية.

- زيادة فعالities الإنزيمات التي تشارك في تبادل الكربوهيدرات.

- المساعدة على نمو الأنسجة الناشئة (الفتية).

- التحكم في حركة الماء داخل فجوات الأنسجة.

- التأثير على الوظيفة الفيزيائية لغرويات السيتوبلازم وزيادة قابليتها على التبลّل، وكذلك على مقاومة النبات للجفاف، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في عمليات تبادل المواد في الخلايا.

- التأثير على نشاط التمثيل الضوئي وعلى

## الأسمدة البوتاسيية

الصوديوم عند درجة حرارة ٢٠ °م، إلى ١٠°، وبعدها تتم إبادة المحلول ويرد إلى درجة حرارة ٢٠ °م، حيث يترسب كلوريد البوتاسيوم النقي ويبقى كلوريد الصوديوم والشوائب غير القابلة للانحلال. وقد يصاحب بلورات كلوريد البوتاسيوم بعض الطين ومواد غروانية، حيث يمكن إزالتها بواسطة غسيل البلورات بكميات محدودة من الماء.

\* طريقة التعويم (Flotation process) : وتعد أكثر الطرق استخداماً في العالم للحصول على الساليفيت (KCl) من الساليفيت (KCl + NaCl) التي تعتمد على إضافة عامل مرشد (Frothing agent) مثل عوامل هيدروفوبية (عوامل جاذبة للماء) منها كحولات أليفاتيه مسلفنة أو عوامل هيدروفيلية (عوامل دفوعة للماء) مثل خلات الأمين، وتلخص هذه الطريقة بالخطوات التالية:

### ١- الطحن والتصنيف.

٢- إضافة محلول مركز (KCl و NaCl) للحصول على عجينة تحتوي على ٥٠٪ - ٧٠٪ مواد صلبة.

٣- طحن رطب للخام إلى حجم يمكن أن يحرر الساليفيت عن بلورات كلوريد الصوديوم. ويختلف هذا الحجم باختلاف

المركب	التركيب الكيميائي	(%) K <sub>2</sub> O
١ - الكلوريديات	KCl	٦٣,١
- ساليفيت (Sylvite)	KCl . MgCl <sub>2</sub> . 6H <sub>2</sub> O	١٧,٠
- كرناليت (Carnallite)	KCl . MgSO <sub>4</sub> . 3H <sub>2</sub> O	١٨,٩
- كينيت (Kainite)	KCl . 9Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . 2Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	٢,٠
- هانكسيت (Hanksite)		
٢ - الكبريتات	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . MgSO <sub>4</sub> . 2CaSO <sub>4</sub> . 2H <sub>2</sub> O	١٦,٥
- بولي هاليت (Polyhalite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . 2MgSO <sub>4</sub>	٢٢,٦
- لانغبينيت (Langbeinite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . MgSO <sub>4</sub> . 4H <sub>2</sub> O	٢٥,٥
- ليونيت (Leonite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . MgSO <sub>4</sub> . 4CaSO <sub>4</sub> . 2H <sub>2</sub> O	١٠,٧
- كروجيت (Krugite)	3K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	٤٢,٦
- غلاسبريت (Glaserite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . MgSO <sub>4</sub> . 6H <sub>2</sub> O	٢٢,٣
- سكينيت (Schoenite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . CaSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	٢٨,٨
- سينجينيت (Syngenite)	(K, Na) SO <sub>4</sub>	٢٩,٨
- افثيلاليت (Aphthitalite)	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> . 2H <sub>2</sub> O	٩,٩
- كالينيت (Kalinite)	K <sub>2</sub> Al <sub>6</sub> (OH) <sub>12</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>4</sub>	١١,٤
- الونيت (Alunite)		
٣ - النترات	KNO <sub>3</sub>	٤٦,٥
- نتر (Niter)		

جدول (١) أهم المركبات البوتاسيية الموجودة في الطبيعة.

والكبريتية حيث تختلف نسبة (K<sub>2</sub>O) في هذه المركبات حسب التركيب الكيميائي، جدول (١).


## إنتاج الأسمدة البوتاسيية

يتم إنتاج الأسمدة البوتاسيية من خام أملاح البوتاسيوم وذلك بعد طحنها ومزجها بنسب معينة ومن أهم الأملاح المستخدمة مابين :

### • كلوريد البوتاسيوم

يأتي سماد كلوريد البوتاسيوم (KCl) على شكل حبيبات أو مسحوق ذو لون أبيض إذا كان نقىًّا ويميل إلى اللون الأحمر إذا كان مشووباً، ويحتوى على حوالي ٥٨٪ - ٦٢٪ من أكسيد البوتاسيوم (K<sub>2</sub>O) ونسبة قليلة من كلوريد الصوديوم، وتتراوح نسبة البوتاسيوم في هذا السماد ما بين ٣٩٪ - ٥١٪ والكلور حوالي ٤٪، ويتم الحصول على كلوريد البوتاسيوم من مياه البحيرات المالحية وذلك بعد عملية تخمير الماء وفصل الملح الصلب من الأملاح الناتجة بواسطة الطرق التالية :

\* الازلة الحرارية (Thermal Dissolution Process) : وتعتمد على اختلاف قابلية ذوبان ملح



شكل (١) طريقة فصل كلوريد البوتاسيوم من خام الساليفيت أو السلفين.

البوتاسيوم وذلك وفق التفاعل التالي :

$$K_2SO_4 + 2MgSO_4 + 4KCl \rightarrow 3K_2SO_4 + 2MgCl_2$$

ويبين شكل (٣) إحدى الطرق الصناعية لإنتاج كبريتات البوتاسيوم من خامي اللانغبيتنيت وكلوريد البوتاسيوم .  
٢- من كبريتات المغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم ، ويجرى التفاعل في هذه الطريقة على خطوتين حيث يتشكل في الخطوة الأولى السكينونيت وفق التفاعل التالي :

$$2KCl + 2MgSO_4 + 6H_2O \rightarrow MgCl_2 + K_2SO_4 \cdot 6H_2O$$

السكينونيت

ويتم في الخطوة التالية مزج السكينونيت مع الملح للحصول على كبريتات البوتاسيوم وفق التفاعل التالي :

$$K_2SO_4 + MgSO_4 \cdot 6H_2O \rightarrow K_2SO_4 + MgSO_4 + 6H_2O$$

وتم إزالة كبريتات البوتاسيوم بواسطة القوة النابذة ، ويعاد السائل الساخن إلى وعاء الترقيد .

٣- يمكن إنتاج كبريتات البوتاسيوم بواسطة طرق حرارية منها :

\* طريقة مانهيم (Mann heim) وتم صناعة كبريتات البوتاسيوم في هذه الطريقة بتفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حامض الكبريت على مرحلتين ، في المرحلة الأولى يتفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حامض الكبريت وفق المعادلة التالية :



٣٠٠-٧٠٠ تبريد إلى درجة حرارة

تتراوح من ١٠٠-٢٠٠ م ، أو بواسطة معالجتها بعامل

خاصية لتغيير بشكل انتقائي الخواص الكهربائية لأملاح معينة لفصل واحد منها أو أكثر من المزيج الملحي ، وذلك باستخدام أحماض اليفاتية عطرية أحادية الكربوكسيل .

وتتلخص هذه الطريقة بطحن الملح الخام إلى حبيبات حجم الواحدة منها ١-٢ مم ثم تضاف إليها عوامل خاصة من مركبات عضوية أغلبها أحماض كربوكسيلية وبكميات تتراوح من ٥٠-٢٠٠ جم لكل طن من الملح الخام ، وبعدئذ يجف الملح الخام بواسطة الهواء الساخن ويمرر إلى

الخطوة طرق حرارية منها : أجهزة خاصة تصبح فيها مكونات الملح مشحونة بشحنات متعاكسة حيث تستغرق عملية الشحن دقيقة واحدة .

وتجري عملية فصل المزيج الملحي المشحون على عدة خطوات خلال أجهزة فصل صفائحية في وحدة طولها ١٠ متر وعرضها ٢ متر حيث تسقط الدقائق المشحونة لتحولها إلى المحلول

بواسطة جهد كهربائي يترواح ما بين ٥٤-٦٥ كيلوفولت / سم


وتقسّم كل منها حسب شحناتها ، وتدور الألكتروودات من ١٠-٣٠ دورة / دقيقة

بعكس اتجاه الفراشي التي تزيل الدقائق المترسبة .

**● كبريتات البوتاسيوم** توجد كبريتات البوتاسيوم ( $K_2SO_4$ ) على شكل حبيبات بلورية رمادية اللون قابلة للذوبان في الماء وتحتوي على حوالي ٤٣٪ من أكسيد البوتاسيوم ( $K_2O$ ) ،

ويتم الحصول عليها كما يلي :

١- من خام اللانغبيتنيت (Langbeinte) وكلوريد



● شكل (٢) طريقة التعويم لاستخلاص كلوريد الصوديوم من الساليفيت . أجهزة خاصة تصبح فيها حجم البلاورات .

٤- إضافة عوامل معينة تشمل - عادة على أمين (Amine) وذلك لجعل البوتاسيوم أكثر دفعاً للماء ، كما يضاف الكحول ليعمل كعامل مزيد .

٥- تخفييف العجينة إلى ٢٥٪ مواد صلبة .

٦- إدخال الساليفيت المحتوى على المحلول الملحي إلى المركز إلى سلسلة من خلايا التفاف أو التعويم مع التحرير ، وإدخال الهواء على شكل فقاعات لجعل دقائق الساليفيت تطفو على السطح ، ومن ثم يكشط الساليفيت العائم ميكانيكيًا .


٧- يجف الساليفيت الناتج في مجففات خاصة .

٨- نخل الساليفيت الجاف للحصول على أحجام متنوعة حسب رغبة السوق .

٩- التبيثة .

ويبين الشكل (٢) إحدى طرق التعويم للحصول على كلوريد البوتاسيوم .

\* **التجزيء الالكتروستاتيكي** (Electrostatic fractionation) فيها أجهزة كهربائية خاصة لشحن مكونات الملح ، وتم هذه الطريقة عادة بتسمين المادة إلى درجة حرارة



● شكل (٣) مخطط إنتاج كبريتات البوتاسيوم من اللانغبيتنيت .

## الأسمدة البوتاسية


درجة حرارة منخفضة نسبياً. وتم هذه الطريقة بإدخال كلوريد البوتاسيوم مع كمية معينة من حامض النيتروجين المبرد بنسبة تركيز ٦٠٪ - ٧٠٪ إلى المفاعل الأول من سلسلة مفاعلات عند درجة حرارة ٥٠°C. ويضاف مع المزيج أيضاً المحلول المحي الدوار والمذيب. يعد التفاعل بين كلوريد البوتاسيوم وحامض النيتروجين تحت ظروف عادية تفاعل عكوس ولكن بوجود المذيب يجري التفاعل إلى نهايته. يتم فصل كلاً من حامض كلوريد الهيدروجين وحامض النيتروجين - غير المتفاعل - المذابان في طور المذيب في حين يتم فصل بلورات نترات البوتاسيوم بواسطة الابانة أو القوة النابضة، ثم تجفف للتخلص.

### • ميتافوسفات البوتاسيوم


يحتوي هذا الملح على حوالي ٣٩.٨٧٪ (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)، ٦٠٪ (K<sub>2</sub>O) ويسضر بتفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حامض الفوسفور وفق التفاعلات التالية:



إضافية من بخار حامض النيتروجين عند درجة حرارة ٥٠°C وذلك لإتمام التفاعل. يؤكسد المزيج الغازي المكون من كلوريد التتروزيل والكلور في مفاعل آخر بواسطة حامض النيتروجين الساخن والمركم إلى ٨٠٪ على الأقل عند درجة ٥٠°C حيث يعطي ثنائي أكسيد النيتروجين وكمية أخرى من الكلور وفق التفاعل التالي:



يكثف الماء المتشكل ويعاد إلى المفاعل الأول أما غازياً الكلور وثاني أكسيد النيتروجين فيفصلان عن بعضهما، ويعيناً الكلور في إسطوانات للاستفادة منه في أغراض متعددة، أما ثاني أكسيد النيتروجين فتتم إذابته في الماء للحصول على حامض النيتروجين (١٥٪)، ويمكن التعبير عن تفاعل الأكسدة كما يلي:




كما ويمكن التعبير عن مجمل التفاعلات التي تحدث في هذه العملية بالتفاعل التالي:




\* طريقة (IMI): وتعتمد على الاستخلاص بواسطة مذيب من الكحول (C<sub>5</sub>) عند

أما في المرحلة الثانية فيتم تفكيك كبريتات البوتاسيوم الحامضية بوجود كلوريد البوتاسيوم عند درجة تصل إلى ٧٠°C وفق التفاعل التالي:



يتم التفاعل الأول عند درجة حرارة منخفضة نسبياً فتنتج كبريتات البوتاسيوم الحامضية.

\* طريقة هارغريفز (Hargreaves process): ويتم في هذه الطريقة طحن كلوريد البوتاسيوم وادخاله إلى وعاء التفاعل، وبعد ذلك يتم ادخال ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن حرق الكبريت إلى وعاء التفاعل مع تيار من الهواء وبخار الماء حيث يجري التفاعل التالي:




يستفاد من حامض كلوريد الماء الناتج من كلاً الطريقتين في بعض البلدان الصناعية - المنتجة لكبريتات البوتاسيوم - للحصول على فوسفات ثنائية الكالسيوم، وذلك بتفاعلها مع صخر فوسفاتي، ومن ثم تعديل المنتج بهيدروكسيد الكالسيوم أو الكلس، أو يستفاد منه في عمليات طرق تعزيز إستخراج النفط، أو الحصول على كلوريد الأمونيوم.


### • نترات البوتاسيوم

تشكل نترات البوتاسيوم (KNO<sub>3</sub>) على شكل حبيبات أو مسحوق أبيض يعرف بملح بيتر (Salt Peter) يحتوي هذا الملح على ١٣٪ نيتروجين، و٤٪ أكسيد البوتاسيوم (K<sub>2</sub>O)، ويتم الحصول على نترات البوتاسيوم بواسطة الطرق التالية:

\* طريقة (Southwest Potash Process): وتم بتفاعل كلوريد البوتاسيوم مع حامض النيتروجين (بنسبة ٦٥٪) الذي يتم تبريد له لمنع تفاعله مع كلوريد البوتاسيوم اثناء إدخال المزيج في برج التفاعل، وهو عبارة عن أوتوكلاف مصنوع من التيتانيوم ومبطن بالأجر المقاوم للأحماض عند درجة حرارة ٧٥°C وضغط ٧٦ راكجم/سم<sup>٢</sup> وفق المعادلة التالية:



يخرج المزيج من برج التفاعل الى برج آخر لنزع الكلور حيث يسخن مع كمية



شكل (٤) طريقة IMI لصناعة نترات البوتاسيوم .